

บทที่ 1

บทนำ

ปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหามลพิษกำลังเป็นที่สนใจของประชาชน โลกทั่วไป ส่วนประเทศไทยกำลังพัฒนาไปสู่ความเป็นประเทศอุตสาหกรรม จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีปัญหามลพิษนี้ตามมา กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหานี้ถ้าไม่มีมาตรการป้องกันไว้ ดังนั้น จึงคำริที่จะให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานอย่างดี เพื่อมิให้เป็นปัญหาส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจนเยียวยาไม่ได้

โครงการความช่วยเหลือด้านที่ปรึกษาทางสิ่งแวดล้อมต่อภาคอุตสาหกรรม (Project Environmental Advisory Assistance for Industry) จึงถือกำเนิดขึ้น โดยความร่วมมือทางวิชาการจากรัฐบาลสหพันธ์สาธารณเยอรมัน (องค์กร GTZ) หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการดังกล่าว โดยมุ่งเน้นมาเฉพาะที่อุตสาหกรรมฟอกหนังในประเทศไทยเท่านั้น

จุดประสงค์

หนังสือคู่มือแนะนำด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมฟอกหนังนี้มีจุดประสงค์ที่จะให้ข้อมูลเชิงปฏิบัติแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง เพื่อนำไปใช้ในการลดมลพิษและปริมาณของเสีย (ทั้งในรูปของแข็งและของเหลว) หรือการนำของเสียกลับไปใช้ประโยชน์ (โดยตรงหรือทางอ้อม) รวมทั้งการนำบัคน้ำเสียอย่างถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อที่ผู้ประกอบการจะได้เห็นความสำคัญและความเป็นไปได้ของวิธีการที่จะนำเสนอ และให้ความร่วมมือกับทางราชการ โดยนำไปใช้งานจริง เพื่อแก้ไขหรือลดปัญหามลพิษลงให้ได้มากที่สุด ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถใช้หนังสือนี้เป็นคู่มือกำกับดูแลโรงงานฟอกหนังได้

ด้วยมาตรการเช่นนี้ ทางการหวังว่าจะลดปัญหาการเผชิญหน้าระหว่างผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกันและเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างราบรื่นต่อไป

รายละเอียด

ในหนังสือเล่มนี้ จะมีข้อมูลทั้งด้านเทคโนโลยีและด้านการจัดการกากของเสียและน้ำเสียในโรงงานฟอกหนัง โดยเริ่มตั้งแต่วัตถุดินไปจนถึงผลิตภัณฑ์ และครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ คือ

ก) กระบวนการผลิต

จะแสดงถึงขั้นตอนการผลิตว่าประกอบด้วยกระบวนการอะไรบ้าง

ข) แหล่งกำเนิดของข้อมูลเสีย

เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการทำความเข้าใจในเรื่องผลกระทบและของเสียที่เกิดขึ้นตาม ขั้นตอนต่างๆ ของการผลิต และใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดการต่อไป

ค) วิธีการลดผลกระทบเสียและปริมาณของเสียภายในโรงงาน

เพื่อจะได้มีมูลค่าอย่างรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการกำจัดสารมลพิษต่างๆ จะได้ลดลงด้วย วิธีการต่างๆ เหล่านี้มีดังนี้
1. การเปลี่ยนสารเคมี หรือการนำกลับมาใช้ใหม่ ฯลฯ ในส่วนนี้จะนำเสนอข้อมูลด้านค่าใช้จ่ายสำหรับประเทศไทยเป็นการเฉพาะเท่าที่จะทำได้และเท่าที่จะมีข้อมูลนำมาเสนอด้วย

ง) การบำบัดน้ำเสีย

ถึงจะมีมาตรการลดผลกระทบเสียและปริมาณของเสียภายในโรงงานแล้วก็ตาม ถ้ายังคงเหลือสารมลพิษประจำไปกับน้ำที่ทิ้งออกจากโรงงานอยู่ จะต้องทำการบำบัดน้ำเสียให้สะอาดขึ้นก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกโรงงาน โดยระบบบำบัดน้ำเสียนี้อาจใช้วิธีแยกประเภทน้ำเสียมาบำบัดก่อนแล้วจึงรวมน้ำเสียทั้งหมดมาบำบัด

ห) การติดตามและควบคุมคุณภาพ

ได้นำเสนอแนวทางการควบคุมกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพระบบบำบัด วิธีการเก็บตัวอย่าง รวมทั้งความถี่ของการเก็บตัวอย่างจากชุดต่างๆ ตามความประสงค์ซึ่งแตกต่างกันออกไป วิเคราะห์ตัวอย่าง และการจดบันทึกผล


น) มาตรฐานสำหรับการทำกับดูแลโรงงานฟอกหนัง

อุตสาหกรรมฟอกหนังมีลักษณะเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกับอุตสาหกรรมอื่นๆ มาตรฐานน้ำทึบหลังการบำบัดจึงควรมีความเป็นเฉพาะตัว เช่นกัน ในที่นี้ได้นำเสนอมาตรฐานที่ควรใช้บังคับสำหรับสภาพการในประเทศไทย รวมทั้งมาตรฐานเสนอแนะสำหรับค่าโครงการเมืองในภาคตะวันออกด้วย

บทที่ 2

กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมฟอกหนัง

การผลิตหนังฟอกแบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอนใหญ่ๆ คือ การเตรียมหนังก่อนฟอก (beamhouse process), การฟอก (tanning process) และการตกแต่ง (finishing process) โดยมีรายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 2.1



รูปที่ 2.1 ขั้นตอนการฟอกหนัง

2.1 กรรมวิธีเตรียมหนังก่อนฟอก (Beamhouse Process)

การเตรียมหนังก่อนฟอก เป็นการกำจัดส่วนที่ไม่ต้องการ เช่น ขน เหยหง กีบเท้า ฯลฯ ออกจากหนังดิบ และเตรียมหนังให้พร้อมที่จะฟอก มีการแช่น้ำปูน กัดขอนออกด้วยซัลไฟด์ ชุดพังผืด แล่หนัง ล้างน้ำปูน และบ่มหนัง น้ำเสียที่เกิดจากกรรมวิธีขั้นตอนนี้มีคุณคือเป็นค่างอย่างแรง และมีสิ่งเจือปนคือ เศษหนัง ขน ซึ่งเป็นสารจำพวกโปรตีนและไขมัน ตลอดจนสารเคมีที่ใช้ ได้แก่ ปูนขาว สารพวกสนุ่ง เกลือแอมโนเนียม อัลคาไลน์ ซัลไฟด์ และยาฆ่าเชื้อ

หนังนี้เมื่อผ่านแยกชั้นแล้ว ส่วนบนเรียกหนัง upper หรือ grain เอาไปผลิตหนังฟอก ส่วนล่างเรียกว่าหนังส่วนล่าง หรือ splits

2.2 การฟอก (Tanning process)

ภายหลังจากที่ได้ทำความสะอาดผ่าหนังดิบให้มีขนาดตามต้องการแล้ว จะนำหนังไปผ่านการฟอก ซึ่งการฟอกหนังก็คือการเปลี่ยนสภาพหนังสัตว์ดิบซึ่งเน่าเปื่อยได้ ไปเป็นหนังสำเร็จซึ่งคงตัวกว่า ไม่น่าเปื่อย มีความทนทานต่อสภาพอากาศและน้ำร้อน ทั้งนี้ การรักษาสภาพหนังไม่ให้เน่าเปื่อยจะอาศัยสารเคมีบางชนิด ได้แก่ ฝาด โครเมียม หรือสารเคมีอื่น เข้าไปทำปฏิกิริยากับคอลลาเจน (โปรตีน) ในหนัง

การฟอกหนังที่นิยมใช้มีสองวิธี คือ การฟอกโครมซึ่งอาศัยโครเมียม และ การฟอกฝาด ซึ่งอาศัยแทนนินหรือสารสังเคราะห์มาเป็นตัวฟอก ทั้งนี้การฟอกโครมเป็นที่นิยมกว่า เนื่องจากใช้เวลาสั้น สารเคมีราคาถูก หนังที่ฟอกแล้วทนต่อความร้อนและความชื้นดีกว่า อนึ่ง การดองกรดเป็นขั้นตอนที่จำเป็นต้องมีในการฟอกทั้งสองวิธี สารเคมีที่ใช้ คือ เกลือแร่ กรดกำมะถัน และกรดฟอร์มิก วัตถุประสงค์ของการดองกรดก็เพื่อปรับพิे�โซให้เหมาะสมกับปฏิกิริยาการฟอกหนัง ระหว่างการฟอกอาจมีการเติมสารเคมีพิเศษ (สารช่วยฟอก หรือสารช่วยตรึงโครเมียม) ลงไประหว่างการดองกรดเพื่อให้หนังจับโครเมียมได้ดีขึ้นและเพื่อลดปริมาณโครเมียมในน้ำเสีย

ก) การฟอกโครม เป็นการฟอกที่กระทำในถังหมุน ซึ่งจะใช้สารเคมีพวกเบสิกโครเมียม ซัลเฟต (Cr^{3+}) เป็นตัวฟอก

โดยทั่วไปแล้วประมาณร้อยละ 70 ของโครเมียมที่เติมลงไปจะทำปฏิกิริยากับหนัง ที่เหลืออีกร้อยละ 30 จะถูกปล่อยทิ้งไปกับน้ำเสีย การตรึงโครมให้อยู่กับหนังสามารถเพิ่มขึ้นได้ด้วยการปรับพิे�โซ ดังนั้นระหว่างการฟอกโครมจึงต้องมีการเติมโซเดียมคาร์บอนเนตลงไปทีละน้อยๆ เพื่อปรับพิे�โซให้ได้ประมาณ 4.5

หนังที่ผ่านการฟอกโครมแล้ว เรียกว่า หนัง wet-blue

๖) การฟอกฝาด การฟอกฝาดสามารถกระทำได้ในถังไม้ปั่นหรือปอคอนกรีต ที่ต่อแบบอนุกรม (เรียงๆกันไป) โดยจะใช้แทนนิน ซึ่งสกัดจากเปลือกไม้พากยูคาลิปตัส ต้นควิบราโค และอื่น ๆ มาเป็นสารฟอก ทั้งนี้นำฟอกที่ใช้แล้วจะนำมาใช้ซ้ำได้อีก

ขั้นตอนที่สำคัญคือ การล้างฝาดส่วนเกิน โดยใช้กรดออกซิลิกล้างฝาดออกจากหนังซึ่งจะมีผลต่อกุณภาพหนังอย่างมาก หนังสำเร็จรูปที่เกิดจากการฟอกฝาดจะมีน้ำหนักมากกว่าการฟอกโครน มักใช้เป็นพื้นรองเท้า เก็บขัด และมีต้นทุนการผลิตสูงกว่าการฟอกโครน

หลังจากการฟอกแล้วหนังจะถูกรีดนำทำให้แห้ง เจียรผิวด้วยเครื่องตัดแต่งและคัดเลือกเพื่อเก็บไว้รอจำหน่ายหรือแปรรูปต่อไป

2.3 การฟอกซ้ำ ย้อมสี ให้น้ำมันและการตกแต่งหนัง (Finishing Process)

การฟอกซ้ำมักกระทำกับหนังที่ได้มาจากการฟอกโครน โดยทำขึ้นเพื่อปรับปรุงคุณภาพหนังให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด ในกรณีสารเคมีที่ใช้อาจเป็นโครเมียม, แทนนิน หรือชินแทน (ซึ่งเป็นสารสังเคราะห์ขึ้น) ก็ได้

การย้อมสีจะกระทำการตามที่ตลาดต้องการหรืออาจไม่ย้อมสีก็ได้ ขั้นตอนของการย้อมสีแตกต่างกันไปตามแต่ชนิดของสีที่ใช้ย้อม ปกติจะใช้กรดฟอร์มิกปรับสภาพก่อนการย้อมด้วยสี และการตรึงให้สีติดหนัง ซึ่งต้องอาศัยอุณหภูมิสูง มักใช้ไอน้ำมาทำให้หนังและนำย้อมร้อนขึ้น

หนังที่จะนำไปใช้งานจำเป็นต้องมีความอ่อนนุ่ม อยู่ตัว ดังนั้นจำเป็นต้องมีการทำน้ำมันให้แก่หนังที่ฟอกแล้ว การทำน้ำมันอาจทำพร้อมการฟอกซ้ำหรือการย้อมสี หรืออาศัยการทำต่างหากก็ได้ หนังที่ผ่านขั้นตอนนี้แล้วจะนำไปผ่านการพ่นสี พิมพ์ลายและอื่น ๆ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดต่อไป

บทที่ 3

แหล่งกำเนิดของเสีย


การฟอกน้ำเป็นกระบวนการแปรรูปหนังสัตว์ โดยอาศัยน้ำ สารเคมี และกระบวนการทางกล ดังนั้นน้ำเสียจากการฟอกน้ำจึงมีสารมลพิษปะปนอยู่สูง นอกจากนี้ยังมีการของแข็งทึบออกมาน้ำด้วย ทั้งนี้ลักษณะของน้ำเสีย ปริมาณสารมลพิษถ่ายพิษ รวมทั้งการของเสีย จะเปลี่ยนไปตามกระบวนการผลิตและแหล่งที่ทำการฟอกน้ำ ขั้นตอนที่ทำให้เกิดของเสียที่สำคัญ อาจกล่าวสรุปได้ดังนี้

3.1 ขั้นตอนการเก็บรักษาหนัง

การเก็บรักษาหนังสัตว์ในใช้ขั้นตอนของการฟอกน้ำ แต่จำเป็นต้องรักษาหนังไม่ให้เน่าชื้นปกติมักใช้การหมักด้วยเกลือ และใช้ประมาณ 20% ของน้ำหนักหนังสัตว์ติน โดยหนังสัตว์จะสูญเสียความชื้นออกจากหนังในปริมาณเท่าๆ กับน้ำหนักเกลือที่เพิ่มขึ้นในหนัง นอกจากนี้ยังมีการใส่สารจับเชื้อหรือยาฆ่าแมลงเพื่อช่วยรักษาหนังด้วย ดังนั้นก่อนนำหนังมาเข้ากระบวนการผลิต (หรือฟอก) จึงต้องสับหนังหรือเคาะเอาเกลือออกก่อน และเกลือนึ่นบันเป็นการของเสียชนิดแรกที่เกิดจากอุตสาหกรรมการฟอกน้ำ ถ้าปล่อยน้ำเสียที่มีเกลือลงสู่สิ่งแวดล้อม จะมีผลกระทบต่อทำให้ปูกรดซึมไม่ได้ สัตว์น้ำตาย น้ำกรดออก เกามากท่าน้ำประปาไม่ได้ หรือใช้ป้อนเข้าหน้าอ่อนน้ำไม่ได้ ฯลฯ

3.2 ขั้นตอนการล้างและแซ่น้ำหนัง

การล้างและแซ่น้ำหนังเป็นการคืนน้ำให้แก่น้ำ ซึ่งมีการเติมน้ำและต่าง น้ำเสียที่เกิดขึ้นประกอบไปด้วย บีโอดี, ซีโอดี, เกลือ, ยาฆ่าแมลง และสารจับเชื้อ, เดยเนื้อ, ไข่, หนัง และตะกอนติน (ดูรูปที่ 3.1)



หมายเหตุ: บีโอดีและซีโอดี เป็นหน่วยวัดความสกปรกของน้ำเสีย ถ้ามีค่า้นมาก น้ำจะมีโอกาสเสียเหมือนได้มาก

รูปที่ 3.1 ของเสียจากขั้นตอนการล้างและแซ่น้ำหนัง

3.3 ขั้นตอนการแยกน้ำปูนและกัดชัน

การแยกน้ำปูนและกัดชันนับเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่ทำให้เกิดน้ำเสียมีมลพิษสูงมาก เนื่องจากส่วนชันและหนังกำพร้าที่ละลายออกมานadolot จนลิ่งสกปรกอื้นที่สะสมอยู่ในหนังจะถูกชะล้างออกมานพร้อมกับปูนขาว (ใช้ทำให้หนังบวม), เกลือ และสารประกอบชัลไฟต์ (ใช้กัดละลายชัน) ที่ไส้ลงไป นอกจากนี้ยังรวมเชื้อและยาฆ่าแมลงที่สะสมอยู่ในหนังที่จะไปบนอุกมาร์วันน้ำเสียด้วย ในน้ำเสียจะพบว่ามีค่า pH สูง บีโอดี, ซีโอดี, เกลือ, ชัลไฟต์, ยาฆ่าแมลงและสารจับเชื้อ, แอมโมเนียม, ด่าง และสารแขวนลอย กากของเสียได้แก่ ชัน ปูนขาวและตะกอนดิน ก้าชเสียที่เกิดขึ้นคือไฮโดรเจนชัลไฟต์ (ก้าชไข่น่า) ในกรณีที่เติมน้ำลงไปไม่พอและพิเศษต่ำกว่า 9.5




หมายเหตุ: แอมโมเนียมทำให้ระคายจมูกและทางเดินหายใจ ก้าชไข่น่ามีกลิ่นเหม็นรุนแรง ถ้ามีมากพอก็ทำให้หนักติดและตายได้ สารแขวนลอยทำให้ทางน้ำดีน้ำเข็นและอาจเกิดการเน่าได้ ชัน, ปูนขาวและตะกอนดินหด

รูปที่ 3.2 ของเสียจากขั้นตอนการแยกน้ำปูนและกัดชัน

3.4 ขั้นตอนการขูดพังผืด (flushing) และการผ่าแยกชั้น (splitting)

หนังที่ผ่านการแยกปูนแล้วจะนำมายุดพังผืดด้วยเครื่องขูด ซึ่งมีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่ จากนั้นจะนำไปเข้าเครื่องผ่าซึ่งอาทัยน้ำหล่อเลี้ยงเชื่อมกัน ปกติหนังกระเบื้องจะผ่าได้เป็น 3-4 ชั้น สองชั้นด้านบนจะนำไปฟอกโดยรวม ชั้นในหรือหนังส่วนล่างจะนำไปล้างทำความสะอาดทุกอ้อปุนก่อนนำไปผลิตอาหาร แห้งเปลี่ยนของสูนขึ้นต่อไป

ของเสียที่สำคัญในกระบวนการนี้คือ เศษหนังและพังผืด ซึ่งได้จากการทับปฏิวิชาในขั้นตอนการแยกน้ำปูนและกัดชัน ส่วนน้ำเสียที่เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้มีปริมาณน้อย และมีลักษณะเหมือนน้ำเสียจากขั้นตอนการแยกน้ำปูนแต่มีความเข้มข้นต่ำกว่า




รูปที่ 3.3 ของเสียจากขั้นตอนการขุดพังผืด ผ่าแยกชั้น ซึ่งสามารถน้ำนำไปใช้ประโยชน์ได้

3.5 ขั้นตอนการล้างปูนของหันส่วนล่าง (deliming of splittings)

การล้างปูนออกจากหันส่วนล่าง จำเป็นต้องเติมเกลือและเอมโมเนียมคลอไรด์เพื่อลดการพองบวมของหันส์และทำให้เป็นกลางโดยใช้กรดปรับพีเอชลดลงประมาณ 7-8 ในขณะเดียวกันก็จำเป็นต้องเติมสารออกซิไดซ์เพื่อช่วยกัดสีหันส์ให้จางลง ในที่นี้คือ ไฮโดรเจนperอิโอดีไซด์ น้ำเสียที่เกิดขึ้นมีสีขาวขุ่น ประกอบไปด้วย บีโอดี, ชีโอดี, เกลือ, ชัลเฟต, และเอมโมเนียม, ต่าง, สารแขวนลอย, คลอไรด์

ขั้นตอนนี้อาจมีเฉพาะบางโรงงาน บางแห่งอาจไม่มีขั้นตอนนี้ในการผลิต




หมายเหตุ: คลอไรด์คือส่วนประกอนของเกลือ ถ้าทิ้งลงน้ำทำให้น้ำกร่อย เอาไปใช้สอยไม่ได้

รูปที่ 3.4 น้ำเสียจากขั้นตอนการล้างปูนของหันส์ล่าง

3.6 ขั้นตอนการล้างทำลายถุทอปูนและการบ่มหนัง (pelt deliming and bating)


การล้างทำลายถุทอปูนและการบ่มหนังเป็นการลดพิเศษ โดยเติมแอมโมเนียมคลอไรด์ และหรือแอมโมเนียมชัลเฟตลงไปในถัง สารเคมีจะต้องมีปริมาณมากพอที่จะทำลายถุทอปูนได้ทั้งหมด มีการเติมเอนไซม์หรือเบท เพื่อช่วยย่อยเส้นใยหนังให้เรียบ ทำให้นุ่มนิ่ม น้ำเสียที่เกิดขึ้นจึงประกอบไปด้วย บีโอดี, ซีโอดี, เกลีอ, ชัลเฟต, แอมโมเนียม, ต่างๆ สารแขวนลอย, คลอไรด์ นอกจากนี้ยังมีก้าชแอมโมเนียมเนี่ยเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ด้วย



รูปที่ 3.5 ก้าชและน้ำเสียจากการล้างถุทอปูน

3.7 ขั้นตอนการดองกรดและการฟอกโครม (pickling and chrome tanning)

การดองกรดเป็นการปรับพิเศษให้เหมาะสมต่อการฟอกโครม โดยการเติมเกลือแกรง (โซเดียมคลอไรด์) หรือโซเดียมชัลเฟต และกรดชัลฟูริก เพื่อลดการพองบวมของหนัง ให้พิเศษมีค่าประมาณ 1.4-3.0 ใช้ระยะเวลาดองกรดประมาณ 1-2 ชั่วโมง หลังจากนั้นเติมโครเมียม ชัลเฟต ซึ่งจะทำปฏิกิริยากับโปรตีนในหนัง โดยปกติประมาณร้อยละ 70 ของน้ำหนักโครเมียม จะค้างอยู่ในหนังโครม บางแห่งอาจเติม “สารช่วยฟอก” ในช่วงของการดองกรด (เพื่อให้หนังจับโครเมียมได้ดีและเพื่อช่วยลดโครเมียมในน้ำเสีย) การตีงโครมให้ออยู่กับหนังเพิ่มขึ้นได้ด้วยการเพิ่มพิเศษและอุณหภูมิ ในน้ำเสียที่เกิดขึ้นจึงพบกรด, เกลีอ, สารแขวนลอย, บีโอดี, ซีโอดี และโครเมียม ส่วนเศษตะกอนลอย (float residues) ที่เกิดขึ้นมีโครเมียมปนอยู่และจะหลุดออกมาพร้อมน้ำทิ้งด้วย (ปริมาณโครเมียมในน้ำทิ้งมีค่าประมาณ 2,000-4,000 มก./ล.)




หมายเหตุ โครเมี่ยมเป็นโลหะหนักที่เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิต เป็นอันตรายต่อระบบประสาท

รูปที่ 3.6 นำเสียจากการฟอกโกรัม

3.8 ขั้นตอนการรีดหน้าและการเจียรหนัง (sammying and shaving)

การรีดหน้าออกจากแผ่นหนังทำให้เกิดการเปลี่ยนหน้าจำนวนหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับนำเสียจากการฟอกโกรัม ส่วนการเจียรหนังจะทำให้เกิดเศษหนังเจียรซึ่งมีโครเมี่ยมปะปนอยู่ และเป็นปัญหามาก ต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากนำไปทิ้งลงที่ หรือทิ้งกองขยะ หรือเผาธรรมชาติไม่ได้




3.9 การปรับสภาพ การฟอกซ้ำ และการย้อมสี สำหรับหนังฟอกโกรัม

(Neutralization, Retanning, Dyeing and Fat liquoring)

การปรับสภาพเป็นการเติมเกลือเอมโมนีเยี่ยมหรือโซเดียมไบคาร์บอนเนตเพื่อเพิ่มพิื้นพื้นที่ให้ได้ประมาณ 5-6 เพื่อกัดโกรัมส่วนเกินและเตรียมพร้อมเพื่อการฟอกซ้ำและย้อมสี จึงพบว่ามีโครเมี่ยมในหน้าทิ้งส่วนนี้พร้อมกับเศษตะกอนหนัง

การฟอกซ้ำจะทำพร้อมๆ กับการให้น้ำมัน จึงมีการเติมกระดฟอร์มิก ชินแทน (น้ำยาฟอกสังเคราะห์) และน้ำมันลงไป ซึ่งสารเคมีที่เหลือจากการดูดซึมก็จะปะปนอยู่กับน้ำทิ้งซึ่งมักพบโครเมี่ยมด้วย ดูรูปที่ 3.8

การย้อมสีแบบเบิกซึ่งมักใช้กับหนังโกรムเป็นการย้อมสีหนังทั้งหมด ไม่เหมือนการพ่นหรือทาสีซึ่งมักใช้กับหนังฟอกผ้า สารเคมี สี กรดอินทรีย์ และน้ำร้อนจะช่วยให้การย้อมเสร็จสมบูรณ์ และจะพบสารตังกล่าวในน้ำทึบที่เหลืออยู่ นำเสียจากขันตอนส่วนนี้แม้จะมีเล็กน้อยมากยังต้องส่งไปให้เม็ดสีจมตัวในถังตากตะกอน แล้วเอาน้ำที่เหลือไปบำบัดที่ระบบๆต่อไป




รูปที่ 3.8 น้ำเสียจากการปรับสภาพเป็นกลาง การฟอกช้ำ ให้น้ำมัน และการย้อมสี

3.10 ขั้นตอนการฟอกผ้า


การฟอกผ้าสามารถกระทำได้ในถังไม้ปั่นหรือบ่อคอนกรีตบนุกรม โดยจะใช้แทนนินซึ่งสกัดจากเปลือกไม้พวงคยุคاليปตัส ต้นคิวบราโคและอื่นๆ มาเป็นสารฟอก เนื่องจากสารเคมีราคาสูงจึงมักมีการนำน้ำผ่าด้วยไม้ไผ่ใหม่โดยไม่ระบายนอก เพียงแต่เติมสารฟอกผ้าเพิ่มลงไปในถังฟอก จึงไม่มีผลผลกระทบ เพราะไม่มีการทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม แต่น้ำเสียที่เกิดจากการล้างฟอกกลับจะเป็นปัญหามากกว่า

ในการล้างฝาดจำเป็นต้องอาศัยกรดออกชาลิกซึ่งจะเหลืออยู่ในน้ำเสียพร้อมกับฝาดส่วนเกินด้วย (ดูรูปที่ 3.9)

เศษหนังเจียรจากการฟอกฝาดไม่มีโครงเมียมจึงสามารถกำจัดด้วยวิธีธรรมชาติและไม่เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม ส่วนการทารสีหนังฟอกฝาดก็เป็นการทำท่า/พ่นสีลงไปที่ผิวน้ำของหนังและไม่มีน้ำเสียที่มีปริมาณมากนัก (ดูรูปที่ 3.10) อาจนำบัดได้โดยปล่อยให้ตกตะกอนแล้วส่งน้ำที่เหลือไปยังระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงาน



รูปที่ 3.9 น้ำเสียจากการฟอกฝาด



รูปที่ 3.10 น้ำเสียจากการข้อมสี/ทาน้ำมัน สำหรับหนังฟอกฝาด

3.11 สรุปลักษณะสมบัติน้ำเสียรวมจากอุตสาหกรรมฟอกหนังของไทย

(หน่วยเป็น มก./ล. ยกเว้นค่าพีเอช)

	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด-สูงสุด
pH	8.15	6.67-8.64
BOD	1,535	958-4,200
COD	4,150	2,433-8,100
TKN	394	215-644
SS	2,097	1,027-4,361
TS	13,857	9,118-21,881
Cr	77.68	18-204.4

3.12 สรุปมลพิษ (Pollution Load)

โดยสรุปแล้ว สิ่งสกปรกหรือมลพิษจากโรงงานฟอกหนัง จะขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของสารเคมีที่ใช้ แต่โดยเฉลี่ยแล้ว มลพิษที่เกิดขึ้นจะเป็นไปดังนี้

	เยอรมัน	ไทย	หน่วย
พีเอช	3.5-12	-	-
ซีไอดี	90-100	80	กก./ตันหนังคิบ
บีไอดี	28-40	28	กก./ตันหนังคิบ
โครเมียม (ทั้งหมด)	1.5-3	1.4	กก./ตันหนังคิบ
ซัลไฟร์	5-6	-	กก./ตันหนังคิบ
ตะกอนหนัก (จนตัวได้)	70-100	-	กก./ตันหนังคิบ
สารแปรวนลอย	-	40	กก./ตันหนังคิบ
TKN	-	7.16	กก./ตันหนังคิบ
น้ำเสีย	20-30	10-30	ลบ.ม./ตัน

บทที่ 4

วิธีการลดมลพิษนำ้เสียและของเสียจากการผลิต

การลดของเสียจากการผลิต จะทำให้มีของเสียที่ต้องไปจัดการหรือบำบัดน้อยลง ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จึงน้อยลง รวมทั้งยังเป็นการลดปริมาณมลพิษลงได้อีกด้วย สารมลพิษหรือสิ่งสกปรกเหล่านี้มี 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ นำ้เสีย การของเสีย และก๊าซมลพิษ ในต่างประเทศได้มีการใช้เทคโนโลยีชั้นดูดมลพิษ (Clean Technology) ดังแสดงในแผนภาพที่แนบ

หลักการลดของเสียมีหลักใหญ่ๆ อยู่ 4 อย่าง เรียกว่า **4R** คือ

1. **Reject** คือ ไม่ใช้ ถ้ารู้ว่าการใช้สารเคมีใด หรือวัสดุใดๆ จะก่อให้เกิดปัญหามาก ก็หันไปใช้อื่นแทน เช่น อาจใช้สารประเภทอะลูมิնัมแทนโครเมียมในการฟอกหนัง
2. **Reduction** คือ ลดใช้ ถ้ายังจำเป็นต้องใช้อยู่ ก็ต้องใช้ให้น้อยลง เช่น ใช้น้ำในการล้างถังให้น้อยลง หรืออาจหมายถึงลดของเสียก็ได้ เช่น ใช้น้ำหรือสารเคมีช้าแล้วช้าอีก โดยไม่ถ่ายออกมาเป็นนำ้เสีย ฯลฯ
3. **Reuse** คือ ใช้อีก ได้แก่การนำ้น้ำ สารเคมี หรือวัสดุใดๆ ที่ถ่ายเทหรือทิ้งออกไปแล้ว มา重复使用 ในถัง แล้วสูบหรือตักกลับมาใช้อีกไปเรื่อยๆ จนกว่าจะสกปรกเกินไป จึงค่อยทิ้งออกไป
4. **Recycle** คือ เวียนใช้ใหม่ โดยใช้กระบวนการต่างๆ มาสกัดเอาสารบางชนิดในของเสีย แล้วนำกลับมาใช้ในการผลิตอีก เช่น การสกัดเอาโครเมียมจากนำ้เสียจากการล้างฟอกโครม แล้วเวียนมาใช้ในการฟอกหนังใหม่อีก เป็นต้น

วิธีการ 4R นี้ สามารถนำมาใช้ได้กับทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตในโรงงานฟอกหนัง ซึ่งจะได้กล่าวโดยละเอียดต่อไป โดยแยกเป็นด้านนำ้เสียและการของเสีย (ของแข็ง) ดังนี้

4.1 การลดมลพิษนำ้เสีย

การลดความสกปรกหรือมลพิษในนำ้เสีย ทำได้ด้วยการ :-


- ลดปริมาณนำ้ใช้ (ซึ่งจะลดปริมาณนำ้เสียลงด้วย)
- การใช้สารเคมีใหม่ประสิทธิภาพ (ลดปริมาณสารมลพิษ)
- การนำสารเคมีกลับมาใช้ใหม่อีก

4.1.1 เทคนิคการลดปริมาณนำ้ใช้

วิธีการนี้ทำได้โดยวิธีการง่ายๆ ได้แก่

- การใช้ภาชนะบรรจุให้ได้ขนาดเหมาะสม เพื่อลดปัญหาการหลักลั่นของนำ้เสียออกของชำระ
- ติดมิเตอร์วัดการใช้น้ำในทุกขั้นตอน และทำการบันทึกการใช้น้ำในแต่ละวัน วิธีนี้จะช่วยให้ทราบว่ามีการใช้น้ำเกินควรหรือไม่
- ใช้ระบบการเติมและปิดนำ้และสารเคมีแบบอัตโนมัติ

หนังสือที่นักเรียนต้องอ่านในชั้นเรียนภาษาไทย



ใช้ระบบการล้างแบบสวนทาง หรือ counter-current คือ ใช้น้ำสะอาดมาล้างหนังหรือชิ้นงานที่ค่อนข้างสะอาด (ผ่านการล้างมาบ้างแล้ว) และวิจัยใช้น้ำที่สกปรก (ใช้ล้างหนังมาแล้ว) มาล้างหนังหรือชิ้นงานที่สกปรกมากๆ วิธีนี้จะประหยัดน้ำลงได้มาก

- ฝ่าระวังไม่ให้ใช้น้ำล้างเกินความจำเป็น
- ไม่ควรใช้ระบบแช่หนังในถัง แล้วปล่อยน้ำล้างไหหลัก และปล่อยให้ไหหลักออกไปตลอดเวลา ควรปรับปรุงระบบการล้างให้เป็นแบบแช่หนังในน้ำนานๆ และใช้น้ำในลังซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนกว่าน้ำจะสกปรกมาก และต้องถ่ายทิ้ง
- ควรอาบน้ำที่ผ่านการบำบัดโดยระบบบำบัดแล้ว มาใช้ในกิจกรรมที่ไม่ต้องการความสะอาดมากนัก เช่น แช่หนัง ผสมปูน ล้างพื้น ล้างถัง ฯลฯ

4.1.2 การลดซัลไฟด์ในขั้นตอนการแช่น้ำปูนและกัดuhn

ซัลไฟด์เป็นต้นเหตุของการเกิดก้าชໄน์เน่ ซึ่งเหมือนมาก และเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ ตลอดจนเป็นสารพิษที่ทำให้ถึงตายได้ จึงต้องพยายามลดการใช้ซัลไฟด์ลง ในต่างประเทศใช้อ่อนไขzmมาช่วยกำจัดชนวนการใช้ซัลไฟด์ วิธีนี้จะทำให้ไม่มีสารซัลไฟด์ในน้ำเสีย หรือถ้ามี ก็ในปริมาณที่ลดลง อีกทั้งความสกปรก (บีโอดี) ก็จะลดลงด้วย แต่จำเป็นต้องมีการgonhnด้วยวิธีกัดตามมาตรฐานก่อนขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการแบบนี้

4.1.3 การหมุนเวียนใช้น้ำปูนขาว

ในขั้นตอนการแช่น้ำปูนกำจัดuhn ขนจะถูกย่ออย่างสลายในสารละลายปูนขาวของซัลไฟด์อย่างช้าๆ และจะจมอยู่ข้างล่าง นอกจากนั้นยังมีขนที่ยังไม่ถูกย่อแยกจากหนังอีกด้วย โดยปกติเราจะระบายน้ำปูนขาว-ซัลไฟด์นี้ออกเป็นน้ำเสีย แต่เราสามารถนำสารละลายปูนขาวกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยนำมากรองเพื่อแยกสารวนลอย (.bnและเศษหนัง) ออก แล้วเติมซัลไฟด์เพิ่มในการใช้ครั้งต่อไป วิธีการนี้ เป็นการลดซัลไฟด์ในน้ำเสีย แต่หลังจากนี้จะต้องล้างหนังให้สะอาดจึงต้องใช้น้ำล้างมากขึ้น


การนำสารละลายปูนขาวกลับมาใช้ใหม่นี้สามารถใช้ได้ถึง 10 ครั้งขึ้นไป แต่ต้องมีอุปกรณ์เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณซัลไฟด์ในน้ำให้พอดี และต้องมีบ่อพักสารละลายปูนขาว

ข้อเสียของวิธีนี้คือน้ำเสียจากการกำจัดuhnนี้จะมีสารอินทรีย์สูงมาก (บีโอดีประมาณ 100 กรัมต่อลิตร หรือ 100,000 มก./ล. ในขณะที่น้ำสะอาดมีบีโอดีเพียงไม่ถึง 1 มก./ล. และนำคลองดำเนินแม่น้ำบีโอดีเพียง 20 - 40 มก./ล.) และมีกลิ่นเหม็น

ข้อดีของวิธีนี้คือทำได้ง่ายโดยไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิต และไม่มีผลกระทบต่อ คุณภาพของหนัง

วิธีการ

นำเสียจะถูกสูบหมุนเวียนจากถังหมุนไปที่เครื่องกรองเพื่อแยกเอาอนออก แล้วนำปูนขาวที่กรองแล้วนี้จะถูกสูบกลับไปที่ถังหมุน (ดูรูปที่ 4.1) วิธีการนี้ใช้ได้กับถังที่มีใบพัดด้วย โดยนำเสียจะถูกสูบจากถังใบพัดไปที่เครื่องกรองที่อยู่สูงกว่าแล้วปล่อยให้น้ำกรอง (น้ำปูนขาว) ไหลลงมาในถัง ในพัด เครื่องกรองนี้อาจเป็นเครื่องกรองแบบหมุน ตะแกรงโลหะ หรือพลาสติกก็ได้




รูปที่ 4.1 การนำน้ำปูนกลั่นมาใช้ใหม่

ค่าใช้จ่าย

การแท่นน้ำปูนขาว เพื่อกำจัดบนนี้ มักจะใช้เวลานานหนึ่งวันสำหรับแท่นน้ำปูนขาว และสองวันสำหรับหนังกระเบื้อง โดยใช้น้ำประมาณ 3 ลบ.ม. (ตัน) ต่อตันหนังดิน ซึ่งปกติจะแซ่ครั้งละ 6 ตัน จึงมีน้ำเสียออกมากครั้งละประมาณ 18 - 20 ลบ.ม. (ตัน) ค่าใช้จ่ายในการทำบ่อ กักน้ำปูนหรือบ่อแยกเศษขบรวมทั้งเครื่องกรอง (อย่างหยาบ) ประมาณ 3 - 4 หมื่นบาทต่อถังกัดขบ ซึ่งน่าจะคุ้มทุนในเวลาไม่เกิน 2 ปี

4.1.4 การล้างปูนขาวด้วยการ์บอนไดออกไซด์ (แทนเกลือแอมโมเนียม)


ก่อนที่จะฟอกเราจำเป็นต้องปรับสภาพน้ำก่อน โดยการล้างทำลายฤทธิ์ปูนด้วยเกลือแอมโมเนียมและกรดอินทรีเจือจาง นำเสียจากการกระบวนการนี้จะมีก๊าซแอมโมเนียสูง ซึ่งทำให้ร้ายเคืองต่อตาและจมูก รวมทั้งปอด ฯลฯ ได้ (ดูรูปที่ 4.2) และเกลือแอมโมเนียมถ้าทิ้งลงน้ำ จะเป็นพิษต่อปลา นอกจากนี้ เกลือแอมโมเนียมนี้ ถ้าอยู่ในน้ำเสีย จะทำให้การตกรตะกอนผลึกโครเมียมในกระบวนการตกรตะกอนโครเมียม (หัวข้อ 4.1.5 ค. และ 5.2) ทำได้ยากด้วย จึงต้องพยายามหลีกเลี่ยงให้มีการใช้เกลือแอมโมเนียมให้น้อยที่สุด



รูปที่ 4.2 การเกิดก๊าซแอมโมเนียมในขั้นตอนการล้างน้ำปูนด้วยวิธีเดิม

เพื่อลดปัญหามีเกลือแอมโมเนียมในน้ำเสีย และกลิ่นรำคาญในโรงงาน ในต่างประเทศจึงเปลี่ยนมาใช้เป็นวิธีการล้างทำลายฤทธิ์ปูนขาวด้วยก๊าซcarbonไดออกไซด์ (CO_2) แทนการใช้เกลือแอมโมเนียม โดยก๊าชนี้จะทำปฏิกิริยากับปูนขาวลายเป็น “พินปูน” ขึ้นมาแทน (ดูรูปที่ 4.3) ข้อดีของ การใช้carbonไดออกไซด์ คือสามารถทำได้แบบอัตโนมัติ โดยใช้การ์บอนไดออกไซด์เหลวที่ใส่ในถังที่มีท่อต่อผ่านเครื่องทำความสะอาด (การ์บอนไดออกไซด์เหลวจะกลายเป็นก๊าซ) และจึงผ่านก๊าซการ์บอนไดออกไซด์ไปยังถังใส่น้ำ วิธีการนี้จะเหมาะสมสำหรับใช้กับหนังที่ผ่าแยกชั้นแล้ว (ความหนาไม่ควรเกิน 3 มม.)

ราคางานทุนของวิธีนี้ค่อนข้างสูงและมีข้อจำกัดคือต้องใช้เวลาในการล้างปูนขาวเพิ่มนานขึ้น และเพื่อของน้ำจะลดลง ทำให้มีโอกาสเกิดไฮโดรเจนซัลไฟต์ (หรือก๊าซไฮไนโตร) จึงเกิดปัญหารื่องกลิ่นเหม็นตามมาได้ อาจต้องใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ช่วยออกซิไดซัลไฟต์



รูปที่ 4.3 การใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ล้างฤทธิ์ปูนขาว

4.1.5 การลดโครเมียมในน้ำทิ้ง

ในกระบวนการฟอกโครม ผู้ฟอกจะนำหนังที่ผ่านการกำจัดปูนขาวแล้วมาดองด้วยกรดกำมะถันเพื่อทำลายฤทธิ์ด่างและปรับพีเอช หลังจากนั้นเติมสารเบสิกโครเมียม (III) ซัลเฟต ซึ่งมีปริมาณโครเมียมร้อยละ 26 ในรูป Cr_2O_3 ในขั้นตอนนี้ผงโครมถูกใช้ไปประมาณ 8-10 เปอร์เซนต์ของน้ำหนักหนังและใช้เวลาในการฟอก 8-10 ชั่วโมงในถังหมุน

โครเมียมจะทำปฏิกิริยากับหน้าผาการ์บอซิลของโปรตีนในหนัง ทำให้หนังคงตัวไม่เน่าเปื่อย แต่หนังจะจับโครเมียมได้ไม่หมด (ได้ประมาณ 65-70%) และจะมีโครเมียมเหลือในน้ำฟอกโครมและถูกทิ้งปนไปกับน้ำเสียและของเสียประมาณ 30-35% ซึ่งแยกแยะได้ดังนี้


- 20 เปอร์เซนต์ เหลือในน้ำทิ้งจากการฟอกโครม ส่วนนี้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
- 2 เปอร์เซนต์ อยู่ในน้ำที่ค้างในชั้นหนังที่ฟอกแล้ว
- 8 เปอร์เซนต์ อยู่ในน้ำที่ทิ้งจากการรีดน้ำ (sammying float)
- 3 - 5 เปอร์เซนต์ อยู่ในหนังเจียร เส้นใยหนังและเศษหนัง
- 2 - 7 เปอร์เซนต์ อยู่ในน้ำฟอกซ้ำ

น้ำเสียจากขั้นตอนการฟอกโครมหนังคิด 1 ตัน จะเกิดน้ำเสีย 1 ลูกบาศก์เมตร และมีโครเมียมในน้ำเสียเฉลี่ย 3 กรัมต่อลิตร (หรือ 3,000 มก./ล.) ส่วนปริมาณสารอินทรีย์และสารเคมีในน้ำเสียส่วนนี้พบไม่มากนัก จึงควรมีมาตรการลดโครเมียมในน้ำเสียให้มากที่สุด อนึ่งเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการลดโครเมียมในน้ำเสียมี 3 วิธี ดังนี้คือ

ก) การทำให้โครเมียมจับกับหนังดีขึ้น (high exhaustion tanning)

ในปัจจุบันมีการใช้ “สารช่วยฟอก” หรือ “สารช่วยครึ่งโครเมียม” ร่วมในการกระบวนการฟอกโครม ซึ่งสารนี้จะช่วยทำให้หนังจับกับโครเมียมดีขึ้น ทำให้ลดปริมาณโครเมียมที่ใช้ในการฟอกลงได้ และเป็นการลดปริมาณโครเมียมที่ถ่ายทิ้งในน้ำเสียลงด้วย

ตัวอย่างกรณีศึกษา ของการใช้ของสารเคมีประเภทนี้ได้แก่ เฟอลิเดริม-ซีอีส



รูปที่ 4.4 เปรียบเทียบการใช้และไม่ใช้สารช่วยฟอก เฟอลิเดริม-ซีอีส

เห็นได้ชัดว่า โครเมียมในน้ำเสียจากวิธีการใช้สารช่วยฟอก (1,300 มก.Cr/l.) มีน้อยกว่าจากวิธีการปกติ (3,700 มก.Cr/l.) อย่างไรก็ตาม น้ำเสียทั้งสองนี้ยังคงต้องผ่านการบำบัดอย่างต่อเนื่องจะปล่อยทิ้งได้

อนึ่งการใช้สารประกอบเชิงซ้อน (complex) ที่ประกอบด้วยสารอินทรี และโครเมียมแบบเพอเลิเดริม-ซีอีส เช่นนี้ จะทำให้ขั้นตอนการกำจัดหรือตกร่องโครเมียมด้วยสารเคมีประเภทด่างทำได้ยากขึ้น ในภายหลังด้วย

๔) การใช้น้ำยาฟอกซ้ำอีก

เมื่อฟอกเสร็จแล้ว น้ำเสียหรือน้ำฟอกยังมีโครเมียมเหลืออยู่อีกมาก ดังนั้นถ้าไม่เทน้ำฟอกนี้ทิ้งแต่กลับเติมสารฟอกหนัง (โครเมียมชัลเฟต) ลงไปในถังฟอก เพิ่มจนได้ความเข้มข้นที่ต้องการ และทำการฟอกต่อ ก็จะสามารถประยุค้น้ำใช้ (รวมถึงมีน้ำเสียน้อยลง) และมีสารมลพิษออกมาน้อยลงได้ แต่ในวิธีนี้ ต้องมีการวิเคราะห์น้ำในถังฟอกอย่างดี และต้องระบายน้ำออกทิ้ง เมื่อมีเกลือสารอินทรีมากเกินไป

ปกติแล้ว ต้องถ่ายทิ้งหลังจากใช้งานซ้ำๆ มาแล้ว ทุก 3-4 เดือน

ก) การนำໂຄຣເມີຍກລັບມາໃຊ້ໄໝ

การนำໂຄຣເມີຍກລັບມາໃຊ້ໄໝ ມາຍຄືງການແຍກໂຄຣເມີຍຈາກນໍາເສີຍທີ່ຮະບາຍອອກມາຈາກການພົກໂຄຣມ ໂດຍການຕົກຕະກອນພລິກໂຄຣເມີຍດ້ວຍສາຮລະລາຍດ່າງ ທີ່ພົບວ່າສາຮລະລາຍດ່າງທີ່ດີທີ່ສຸດ ໄດ້ແກ່ແມັກນີ້ເຊີຍອອກໄຊດ໌ (MgO) ແລ້ວໃຊ້ກຣດໜັດຟຸຣິກລະລາຍໂຄຣເມີຍໃນຕະກອນພລິກນີ້ເພື່ອນໍາສາຮລະລາຍໂຄຣເມີຍທີ່ໄດ້ກລັບໄປໃຫ້ໃນການພົກໜັງໄໝ ອູຽບປີ່ 4.5 ແລ້ວ 4.6 ວິທີນີ້ເປັນວິທີທີ່ມີປະສິທິພາພສູງແລ້ວມີຢູ່ຢູ່ຢາກມາກ ຮວມທັງໝົດມີຜລຕ່ອຄຸນພາພໜັງພລິຕ ສ່ວນນໍ້າທີ່ຜ່ານການຕົກຕະກອນພລິກແລ້ວນີ້ຈະມີໂຄຣເມີຍລດລົງຖື່ນຳມາກກວ່າ 90 ເປົ້ອງເໜັດຕີ່ຈີ່ເປັນກາລົມຄົມພິພ ໂຄຣເມີຍລົງໄດ້ຍ່າງນາກ


ບັນດາຕົກຕະກອນທີ່ມີຄົນນີ້

ກ. ປລ່ອຍນໍ້າເສີຍຈາກດັງພົກໂຄຣມໄປທີ່ບ່ອພັກ ທີ່ບ່ອພັກຕ້ອງມີຕະແກຮງດັກເສຍພົງແລ້ວເສັ້ນໄຍ້ຫັນອ່າງລະເອີຍຕາດີ່ໄໝນ້ອຍກວ່າ 5 ມມ.


ບ. ລວມຮັບນໍ້າເສີຍຈາກດັງພົກໂຄຣມໄປທີ່ມາກພອ ອວະຈະໄມ້ນ້ອຍກວ່າ 2-3 ລບ.ມ.

ຄ. ສູນເຂົ້າດັ່ງຕົກຕະກອນ ໂດຍຜ່ານຕະແກຮງລະເອີຍມາກ (HYDROSCREEN ທີ່ອ ສCREEN DRUM) ອີກທີ

ດ. ກວນນໍ້າໃຫ້ເຂົ້າກັນ ແລ້ວເກີນຕ້ວອຍ່າງນໍ້າມາວັດຄວາມເຂັ້ມຂັ້ນໂຄຣເມີຍ ດູວິທີວັດໃນການພົກງານຈ.



รูปที่ 4.5 เทคนิคการนำโครเมียมกลับมาใช้ใหม่ในการฟอกหนัง



รูปที่ 4.6 อุปกรณ์ในการน้ำกันลับสำหรับน้ำเสีย

ก. หาปริมาณสารละลายแมกนีเซียมออกไซด์ที่ต้องการ โดยดูจากตารางข้างล่าง

ค่าโกรเมียมที่อ่านได้ (กรัม/ลิตร)	1	1.5	2	2.5	3
ปริมาตร MgO ที่ต้องเติม (ลิตร)	100	150	190	240	290

- หมายเหตุ: 1) สำหรับน้ำเสีย 3 ลบ.ม. ส่วนกรณีอื่นให้เทียบสัดส่วนเอา
 2) สารละลาย MgO เตรียมได้โดยใช้ MgO 30 กิโลกรัม ต่อน้ำ 300 ลิตร ต้องเตรียมก่อนใช้ 1 วัน และต้องการผสานตลอดเวลาในช่วงใช้งาน

- ฉ. ตรวจสอบสารละลายแมกนีเซียมฯ ให้ได้ตามต้องการ
 ช. เติมลงในถังตเกตตะกอน พร้อมกับการผสานให้เข้ากันนาน 1 ชม. พิเศษควรอยู่ในช่วง 9.0ถึง 9.5
 ช. หยุดเครื่องกวน ปล่อยให้ตเกตตะกอนนานอย่างน้อย 1 ชม.
 ฉ. เปิดวาล์วปล่อยน้ำส่วนบน (มีโกรเมียมลดลงไปแล้วมากกว่า 90-95%) ลงระบายน้ำ เพื่อไปบำบัดรวมกับน้ำเสียส่วนอื่นๆ ให้เหลือแต่เฉพาะสัดจ์ (ตะกอน) อยู่ในถัง
 ญ. เปิดเครื่องกวนใหม่อีกครั้ง
 ฉ. เติมกรดกำมะถันเข้มข้น 1+1 (กรด 1 ส่วน + น้ำ 1 ส่วน โดยเติมน้ำ 50 ลิตร ลงถัง แล้วค่อยๆ เติมกรดจำนวน 50 ลิตร เพิ่มลงอย่างช้าๆ) ลงไป จนวัดพีเอชได้ 2.5- 2.8 พร้อมกับเปิดใบพัดกวนตลอดเวลา
 ภ. กวนไปจนตเกตตะกอนละลายหมด วัดความเข้มข้นและปริมาตรของสารละลายโกรเมียมที่ได้
 ฐ. คำนวณปริมาณโกรเมียมที่มีในสารละลาย โดยดูจากตารางที่ 4.1
 ท. สูบสารละลายกรดโกรเมียมที่ได้ไปใช้ในการฟอกหนังต่อ โดยเติมลงในถังฟอกโกรมได้โดยตรง
 ตน. เติมโกรเมียม-อาร์ เพิ่มจนได้ตามสูตรการฟอกของโรงงานนั้นๆ
 ตน. ทำการฟอก จนเสร็จสิ้นกระบวนการ และเริ่มขึ้นตอน ก. ใหม่อีกครั้ง

รายละเอียดของวิธีนี้รวมไปถึงค่าใช้จ่าย และการคุ้มทุนสามารถเพิ่มเติมในภาคผนวก ก. ซึ่งสรุปได้สั้นๆว่า ถ้าลงทุนอยู่ในวงเงิน 3-5 แสนบาท (ขึ้นกับขนาดของโรงงาน) และไม่ใช้เฟลิเดอร์ม-ซีอีสต์ น้ำเสียจะมีความเข้มข้นโกรเมียมสูง ทำให้เก็บลับมาใช้ใหม่ได้มาก และสามารถคุ้มทุนในระยะเวลา 2-3 ปี แต่ถ้าใช้เฟลิเดอร์ม-ซีอีสต์ น้ำเสียจะมีปริมาณโกรเมียมน้อย การนำโกรเมียมกลับมาใช้อีกในกรณีนี้จะไม่คุ้มทุน

ตารางที่ 4.1 ปริมาณโครเมียมที่นำกลับได้ในรูปสารฟอก (ไคลอโรน อาร์) เป็น กิโลกรัม

สารละลายน้ำ (ลิตร)	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
ความเข้มข้นของโครเมียม (กรัม/ลิตร)											
15.0	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48
20.0	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64
25.0	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
30.0	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96
35.0	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112
40.0	48	56	64	72	80	88	96	104	112	120	128
45.0	54	63	72	81	90	99	108	117	126	135	144
50.0	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
55.0	66	77	88	99	110	121	132	143	154	165	176
60.0	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192

ง) การใช้สารอื่นแทนโครเมียม

อลูมิเนียม, ไซโคลนียม, ไทเทเนียม และเกลือของเหล็ก (III) สามารถใช้แทนที่โครเมียมในการฟอกหนัง แต่หนังที่ฟอกโดยใช้เกลือของธาตุเหล่านี้จะมีคุณภาพด้อยกว่าหนังที่ฟอกด้วยสารโครเมียมทั้งในด้านความนุ่มและหนา และหนังดังกล่าวยังสามารถต่อความร้อนได้ต่ำกว่าหนังฟอกโครม ดังนั้นจึงไม่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมรองเท้า

ข้อดีของกระบวนการนี้คือ ได้เศษหนังเจียร์ที่ไม่มีโครเมียมปะปน จึงสามารถเอาไปทิ้งที่ได้หรือนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ทำหนังอัดแพ่น ผสมปูย ผลิตกระเบื้องหลังคาได้

4.2 การลดปัญหาของเสีย

หากของเสียในที่นี่ ได้แก่ กาหนังสัตว์ กีบ เขา เศษกระดูก เศษหนังชิ้นเล็กๆ ตะกอนแห้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ

4.2.1 ของเสียจากขั้นตอนการเก็บรักษาหนัง

หนังสัตว์เมื่อถูกแยกออกจากซากสัตว์แล้ว จะต้องมีการรักษาไม่ให้เน่าเสีย โดยปกติหนังคิบที่ส่งเข้ามาสู่โรงงานในประเทศไทยใช้วิธีดองเกลือ ซึ่งต้องกำจัดออกก่อนเข้าสู่กระบวนการเตรียมหนังก่อนการฟอก โดยการเคาะ ไล่ให้เกลือหล่นออกจากหนัง

เกลือเหลือใช้เหล่านี้ บางที่จะถูกนำไปถอนที่หรือถอนดิน ซึ่งสามารถก่อให้เกิดปัญหาแก่สิ่งแวดล้อมได้ เพราะทำให้ดินไม่เหมาะสมแก่การเพาะปลูก หรือเกลืออาจละลายและซึมลงดินและน้ำ ทำให้สิ่งมีชีวิตทั้งสัตว์น้ำและพืชตายลง

หากโรงฟอกหนังต้องอยู่ใกล้หรือติดทะเล ปัญหานี้อาจไม่รุนแรงนัก เพราะผลกระทบจะไม่ชัดเจน ด้วยเหตุผลที่ว่าน้ำและดินบริเวณนั้นคีมอยู่แล้ว

ของเสียจากขันตอนนี้ นอกจากเกลือแล้ว ได้แก่ มูลสัตว์ เลือด เศษขน และเศษหนังชั้นนอกชิ้นเล็กๆ

วิธีการที่จะช่วยลดหรือแก้ปัญหานี้ได้แก่

ก) การแยกยี่ห้อ

- ใช้อุณหภูมิต่ำ กันไม่ให้หนังเน่า
- ราคาไม่ถูก ต้องมีร่องรอยส่าง และคงทนนานหรือพิเศษ
- สามารถใช้วิธีแยกช่วงน้ำแข็งแห้ง หรือการบอนไดออกไซด์เหลว
- แนะนำสำหรับโรงงานที่อยู่ไกลทะเล หรืออยู่ในบริเวณซึ่งดินอ่อนไหวต่อความเค็ม (กลูกพืชไม่ได้)

ข) แยกเกลือกลับมาใช้ใหม่

- วิธีการมีดังนี้

การรวบรวมเม็ดเกลือ

ผสมกับสารละลายเกลืออิ่มตัว

เกิดการตกผลึกของเม็ดเกลือที่สะอาด ที่นำมาใช้ใหม่ได้

- ปัญหาคือ การหาสถานที่นำเกลือสะอาดเหล่านี้กลับไปใช้อีก การต้องขนย้ายไปยังโรงฆ่าสัตว์ หรือที่อื่นๆ ทำให้วิธีนี้ใช้ได้ผลไม่ทุกราย มีประเทศอินเดียที่ใช้ระบบน้ำอยู่
 - แต่สามารถนำเกลือที่ได้มาใช้ใหม่อีกในขันตอนการแยกหนัง การគองกรด และการรักษาหนัง splittings

ก) การจัดการ


ถ้าไม่ต้องใช้เกลือมาดองหนังคิบ ปัญหานี้จะหมดไป ดังนั้นหากมีการวางแผนงาน และการจัดการที่มีประสิทธิภาพแล้ว ก็อาจประสบงานระหว่างโรงฆ่าสัตว์และโรงฟอกหนัง จัดการให้ขนส่งหนังคิบไปถึงโรงงานภายใน 24 ชั่วโมง และส่งตรงเข้า beamhouse หรือ กระบวนการเตรียมหนังได้โดยตรง โดยไม่ต้องดองเกลือหรือแยกยี่ห้อ วิธีการนี้จะลดปัญหามลพิษส่วนนี้ได้อย่างเด็ดขาด

4.2.2 ของเสียจากขันตอนการขุดพังผืดและผ่าแยกชิ้น

ของเสียเหล่านี้ได้แก่ เศษหนังชิ้นเล็กๆ ที่ใช้งานไม่ได้ และ เศษขาหรือกีบเท้าสัตว์

ของเสียเหล่านี้มีคุณค่าทางการค้า เพราะสามารถนำมาทำเป็นของน้ำเคี้ยวสำหรับสุนัข (dog chew) หรือนำมาทำเป็นเจลอาติน สำหรับทำต่อเป็นแคบชูลา หรือซองไส้กรอก ฯลฯ หรือทำเป็นกาวหนัง หรือสักด้ายาให้มันมาใช้เป็นวัตถุดับสำหรับผลิตเครื่องสำอางหรือสนับ เป็นต้น

รายละเอียดของการนำของเสียนี้ไปทำเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ จะแสดงในรูปที่ 4.7 และตารางที่ 4.2 รวมทั้งภาคผนวก ก.



รูปที่ 4.7 วัตถุดิบ ผลผลิตและผลผลอยได้ของหนังที่ผ่านกระบวนการต่าง ๆ

ตารางที่ 4.2 การตัดสินใจของเด็กดูดเสียงกระรอกเมื่อหกเดือน

ลักษณะ	ลักษณะของเสียง	วิธีการนำไปใช้ประโยชน์/การรักษา	
		ต่อไปจะหลีกเลี่ยง	ไม่ประมาท เป็นทัน
1. บรรยายอาการหกเดือน	เสียงหันหัว หันศีรษะที่มีปุ่มๆๆ พูดแล้วต้องฟังมีปุ่มๆๆ การบ่น	ศold dog bone ไขมัน อาหารโปรดคืน ศold dog bone เศษถ่าน ยกให้ได้กราบ ข้อมูลเด่นสำหรับบุตรนั้นๆ เผื่อติดตามและทราบ	ทำอาหารปลา น้ำ
2. บรรยายอาการหกเดือน	เสียงหันหัวที่มีไคร้มีเมฆ	การทำอาหารอย่างดีๆ เผื่อคืน อาหารสีขาว น้ำ	น้ำ ที่ 1
พอกความร้อน	เสียงหันหัวที่มีไคร้มีเมฆ	ผ้าเช็ดตัวซุกซับ leather board	น้ำ ที่ 1
พอกผ้า	เสียงหันหัว	น้ำ น้ำเย็น พอกกระซิบกระซิบ leather board	ที่ 2 หน้ารากทาง
การตัดสินใจของเด็ก	เสียงหันหัว	หนังรากทาง	น้ำ ที่ 1
3. บรรยายอาการหกเดือน	เสียงหันหัวที่มีไคร้มีเมฆและสีซีມ		

4.2.3 เศษหนังที่มีโครม (chrome shavings)

ในปัจจุบันเศษหนังจากการตัดเจียรหนังหลังฟอกโครม (จากขั้นตอน finishing, shaving, cutting) ในประเทศไทยจะถูกนำไปทิ้งกองบนดินพร้อมขยะอื่น ๆ หรือนำไปเผา วิธีดังกล่าวเนี่ยต้องเลิกใช้ เพราะก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมได้ เนื่องจากเศษหนังเหล่านี้มีโครเมียม เป็นส่วนประกอบ

เศษหนังเหล่านี้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ โดยสามารถนำมาสักด้าวโปรตีนและโครเมียมซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อีก วิธีการคือ นำเศษหนังตัดเจียรมาเยียดด้วยสารละลายด่าง จะได้โปรตีนแยกออกมาในสารละลาย จากนั้นนำกากที่เหลือจากการย่อยโปรตีนไปสักด้าวโครเมียมด้วยกรดซัลฟูริก โครเมียมที่ได้จะสามารถนำกลับไปใช้ในกระบวนการฟอกหนังได้อีกรอบหนึ่ง

ส่วนโปรตีนที่ได้จะสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร หรือ เป็นส่วนประกอบในอาหารสัตว์ และกากที่เหลือจากการสักด้าวโครเมียม ก็สามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้ ดูรูปที่ 4.8 รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ในภาคผนวก ฯ.


การวิเคราะห์ดันทุน-กำไร ของกระบวนการดังกล่าว โดยสถาบัน AIT ได้ทดลองกับโรงงานฟอกหนังขนาดเล็กที่มีปริมาณการผลิต 100 ผืนต่อวัน ดันทุนการดำเนินงานและการดูแลรักษาเครื่องมือ 252,000 บาทต่อปี และจะใช้เวลาการชำระบานี 5-7 ปี ขึ้นกับการขายผลผลิตที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ คือเป็นโปรตีนในรูปอาหารสัตว์ หรือการขายกาว

อีกวิธีการหนึ่งที่ในต่างประเทศใช้ในการแก้ปัญหา คือ นำไปผลิตเป็นหนังอัดแผ่น เพื่อใช้ในกิจกรรมหลายๆ อย่าง เช่น แผ่นป้องกันเสียงสะท้อน วัสดุรองพื้น พื้นรองเท้า แผ่นคั้นกระเป้า และสันรองเท้า หรือทำวัสดุต่าง ๆ ที่มีราคาถูก เช่น กระเป้าถือผู้หญิง ปกหนังสือ กล่องเครื่องมือ ซึ่งขั้นตอนการผลิตหนังอัดแผ่นได้แสดงดังในรูปที่ 4.9


4.2.4 เศษหนังจากการตอกแต่งหนัง

เศษหนังจากการตอกแต่งหนัง ที่มีโครเมียมและสีข้อม ถ้ามีขนาดใหญ่สามารถขายได้ แต่ถ้าเป็นเศษชิ้นเล็กๆ วิธีการหนึ่งที่จะนำเศษหนังนี้ไปใช้ประโยชน์ คือใช้เป็นวัสดุนิ่ง (buffing dust) และใช้เป็นวัสดุขัดผิวของภาชนะอลูминีียมในโรงงานผลิต แต่ถ้าเป็นฝุ่น (buffing dust) จากขั้นตอนการขัดผิวควรจะรวมส่วนยับบริการกำจัดภารกิจสาธารณะเพื่อทำการฝังอย่างถูกต้อง

ห้ามนำเศษหนังส่วนนี้ไปเผา เพราะจะเกิดสารพิษในรูปโครเมียม (VI) และมีถ้าที่ได้ก็จะเป็นพิษมากด้วย



รูปที่ 4.8 การสกัดโปรตีนและโครเมี่ยมจากเคمخหนังเจียร



รูปที่ 4.9 การผลิตหนังอัดแผ่นจากเศษหนัง

4.2.5 เศษยะจากขั้นตอนการสเปรย์หรือลงแลกเกอร์

เศษยะส่วนนี้ห้ามน้ำไปกมที่หรือทึ้งกับกองยะ เพราะมีสารทำละลาย (solvent) ซึ่งทำให้เกิดมะเร็งได้ และเป็นสารไวไฟด้วย ถ้าจะเผา ก็ต้องเผาที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 600° ซ.

4.2.6 ภาคตะกอนจากการบดนำ้เสีย

ในการบ่มบดนำ้เสียของโรงงานฟอกหนังในขณะนี้ มักจะปล่อยนำ้เสียจากส่วนฟอกโครม (มีโลหะหนักโครเมียม) ออกไปประจำและรวมกับน้ำเสียจากขั้นตอนอื่นๆ (มีสารอินทรีย์เป็นส่วนใหญ่) ดังนั้นมีการบดนำ้เสียด้วยระบบทางชีววิทยา และได้เป็นสลัดจ์ (จี้เลน) ออกมาระบบบำบัดแล้ว สลัดจ์นี้ก็จะมีปริมาณมากและมีสารโครเมียมประจำอยู่ จึงกลายเป็นของเสียอันตราย เอาไปใช้ลมที่หรือใช้เป็นปุ๋ยไม่ได้

วิธีการที่ดีที่สุด คือต้องแยกสารโครเมียมออกจากนำ้เสีย เพราะถ้าแยกออกได้แล้ว สลัดจ์หรือภาคตะกอนที่ได้จากการบดนำ้เสีย จะมีปริมาณโครเมียมลดลงมาก ทำให้สามารถนำไปกมที่หรือใช้ในการเกย์ตรได้

ส่วนสารโครเมียมที่แยกมาต่อกันแล้ว จะสามารถนำกลับไปใช้ได้อีกดังอธิบายไว้ในหัวข้อ 4.1.5 ค. ดูรายละเอียดการแยกโครเมียม ไม่ให้มีประจำปนกับกากของเสีย ได้ในบทที่ 5

บทที่ 5

การบำบัดน้ำเสียและกำจัดของเสีย

โรงงานฟอกหนังทั่วไปจะระบายน้ำเสียจากส่วนต่างๆ ลงในร่างน้ำเสียเดียวกัน แล้วจึงส่งไปยังระบบบำบัดน้ำเสีย แต่เมื่อพิจารณาลักษณะของน้ำเสียในแต่ละกระบวนการผลิตแล้ว จะพบว่ามีความแตกต่างกันมาก ขึ้นกับชนิดและปริมาณสารเคมีที่ใช้และถ่ายทิ้งออกมายังสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดแสดงในบทที่ 3 ดังนั้นถ้ามีมาตรการแยกน้ำเสียจากขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการผลิตออกจากกัน จะสามารถบำบัดน้ำเสียแต่ละส่วนด้วยระบบบำบัดน้ำเสียที่ออกแบบเฉพาะสำหรับน้ำเสียส่วนนั้นๆ อันจะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ ขั้นตอนสำคัญที่ควรแยกน้ำเสียออกมานำบัดเบื้องต้น ได้แก่ การกัดขนใน beamhouse และการฟอกโกร姆

5.1 การบำบัดน้ำเสียชัลไฟฟ์จากขั้นตอนการกัดขน


การกัดขนเป็นขั้นตอนหนึ่งที่ทำให้เกิดมลพิษสูงมาก โดยมีน้ำเสีย 9 ลูกบาศก์เมตรต่อตันหนัง และ มีค่าความสกปรกในรูปต่างๆดังนี้

สารมลพิษ	ความเข้มข้น	หน่วย
พีโอช	12-13	-
บีไอดี	13,000-50,000 มก./ล.	
ชัลไฟฟ์	1,200-1,400	มก./ล.

ชัลไฟฟ์ในน้ำเสียมีปริมาณสูงมาก วิธีการกำจัดชัลไฟฟ์ที่นิยมใช้กันทั่วไปในยุโรปและอเมริกา คือ การออกซิไดซ์และการตกตะกอนทางเคมี ดังมีรายละเอียดดังนี้

ก) การออกซิไดซ์ชัลไฟฟ์โดยใช้เกลือแมงกานีสเป็นตัวเร่ง (Air Oxidation)

เก็บรวบรวมน้ำเสียที่มีชัลไฟฟ์นี้ในถังเก็บ เติมแมงกานีส (Mn^{2+}) เป็นตัวเร่งและเติมอากาศเข้าในถัง ชัลไฟฟ์จะถูกออกซิไดซ์หรือเปลี่ยนรูปเป็นไนโตรอชัลเฟต ชัลไฟฟ์ หรือชัลเฟต (ซึ่งเลือยกว่าชัลไฟฟ์) แยกออกมายังมีรายละเอียดวิธีการออกแบบและควบคุมดังแสดงในรูปที่ 5.1 และตารางที่ 5.1



รูปที่ 5.1 ขั้นตอนการกำจัด "ชัลไฟฟ์" ด้วยวิธีออกซิเดชัน

ตารางที่ 5.1 เกณฑ์การออกแบบและควบคุมการออกซิเดชันของชัลไฟฟ์

สัดส่วนของน้ำเสียที่นำไปบด %	ปริมาณเดิน Mn++		เวลาออกซิไดส์	อุปกรณ์เติมอากาศ	
	ชนิด	มก./ล.	แบบแบบทช. (ชม.)	แรงดึงดูด / 1,000 พ ³	กิโลวัตต์ / 1,000 ม ³
100	MnSO ₄	31	3 - 10	1.5	(40)
40	MnSO ₄	9.1	4	-	(-)
40	MnSO ₄	55	7	4.2	(110)
15	MnSO ₄	91	8	1.8	(47)
25	MnSO ₄	302	8	1.3	(34)
40	MnSO ₄	51	8	3.8,5.2	(100,137))
100	MnCl ₂	0.3	24	1.5	(40)
100	MnSO ₄	79	960	0.14	(4)
40	MnSO ₄	-	2 - 3	1.5	(40)

* แบบทช. หมายถึง กระบวนการที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาจันเสร็จ แล้วถ่ายออก และเติมน้ำเข้าถัง และเริ่มเติมสารเคมี ฯลฯ ใหม่ กล่าวคือ ไม่ใช่กระบวนการที่ทำอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

โดยสรุป น้ำเสียส่วนนี้มีชัลไฟฟ์ประมาณ 1,200-1,400 มก./ล. ซึ่งสามารถกำจัดได้โดยใช้อากาศอัดเข้าไปในอัตรา 1 ม³/อากาศ/นาที/ม³ของน้ำเสีย หรือ 20 ม³/ชม./ม²ของพื้นที่ผิวน้ำ และใช้ความลึกของถังไม่น้อยกว่า 4-6 เมตร รวมทั้งเดินเครื่องปั๊มน้ำอยู่นาน 6-12 ชม. โดยเติมเกลือแมงกานีสชัลเฟตลงไปเป็นตัวเร่ง ในอัตรา 50 และ 100 กรัม/ม³น้ำเสีย สำหรับเครื่องเติมอากาศแบบตีผิวน้ำ และแบบหัวฟีเวลลงให้น้ำ ตามลำดับ

ในถังเก็บ ต้องมีในการดูดตะกอนข้างล่าง เพื่อกวาดเอาตะกอนไปทิ้งให้หมด และใช้เป็นตัวผสมให้น้ำมีความสม่ำเสมอหัวถังด้วย

ในขั้นตอนการเติมอากาศ ลมจะไถก๊าซไฮโดรเจนชัลไฟฟ์ (ก๊าซไบโตร) และก๊าซแอมโมเนียออกจากถัง จึงเกิดปัญหารี่องกลิ่นได้ วิธีที่ถูกต้องคือ ต้องครอบฝาปิดถัง แล้วดูดอากาศเหมือนได้ฝาครอบออกโดยใช้พัดลมในอัตราดูดลม $1.5 \text{ ม}^3/\text{ชม.}/\text{ม}^2$ ของพื้นที่ผิวน้ำข้างถังปิดฝานี้ และนำไปกรองต่อด้วยระบบ biofilter

- หมายเหตุ: 1) - ถ้าพิเศษต่ำกว่า 8 มีปัญหารี่องก๊าซไฮโดรเจนชัลไฟฟ์ (เหม็น, เป็นพิษถึงตายที่ความเข้มข้น $2,000 \text{ ppm}$)
- ถ้าพิเศษสูงกว่า 10 มีปัญหารี่องก๊าซแอมโมเนีย (ระคายทางเดินหายใจ)
- ควรจัดให้พิเศษอยู่ในช่วง 9-10
2) - สามารถผลิตน้ำทึบจากระบบทึบมีค่าชัลไฟฟ์ต่ำกว่า 2 มก./ล. ได้

บ) การออกซิเดชัลไฟฟ์ด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H_2O_2)

วิธีการนี้สามารถใช้ออกซิเดชัลไฟฟ์ในน้ำเสียได้ ใช้เงินลงทุนสำหรับถังปฏิกิริยาและอุปกรณ์เติมสารเคมีน้อย แต่สารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ราคาแพง จึงเหมาะสมสำหรับโรงงานขนาดเล็กที่มีน้ำเสียจากการกำจัดน้ำน้อย (เช่นมีการถ่ายเท้งสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง) วิธีการคือ รวมรวมน้ำเสียในถังปฏิกิริยา แล้วปรับค่าพิเศษของน้ำให้ต่ำกว่า 8 แล้วเติมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ชัลไฟฟ์จะถูกออกซิเดชัลเป็นชัลเฟอร์หรือกำมะถัน

แต่ถ้าพิเศษมากกว่า 8 ชัลไฟฟ์จะถูกเปลี่ยนรูปเป็นชัลเฟต วิธีนี้ใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มากกว่าวิธีแรกถึง 3 เท่า จึงต้องปรับพิเศษน้ำเสียให้ต่ำกว่า 8 ก่อนเติมสารเคมี จะดีกว่าปริมาณเติมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ควรประมาณ 200 มก./ล. สำหรับน้ำเสียที่มีชัลไฟฟ์ประมาณ 100-300 มก./ล.

วิธีนี้สามารถให้น้ำทึบมีชัลไฟฟ์ต่ำถึง 1 มก./ล.

ค) การตัดตะกอนทางเคมีด้วยเกลือของเหล็ก

การตัดตะกอนชัลไฟฟ์ด้วยเกลือของเหล็กเป็นวิธีการลดปริมาณชัลไฟฟ์ที่ได้ผลดี นอกจากกำจัดชัลไฟฟ์ได้แล้วยังช่วยลดปริมาณสารแขวนลอย และบีโอดีอิกด้วย เกลือของเหล็กนี้อาจซื้อหาได้ในราคากลูกโดยนำมาจากของเสียจากอุตสาหกรรมเหล็ก แต่วิธีการนี้มีข้อเสีย คือ มีกลิ่นเหม็น น้ำทึบมีสีดำมาก ต้องใช้สารเคมีปริมาณมาก ราคาค่อนข้างแพง (ถ้าต้องซื้อสารเคมีโดยตรง และไม่ได้ใช้ของเสียจากโรงงานเหล็ก) และมีปริมาณตะกอนเกิดขึ้นสูง ซึ่งต้องนำไปกำจัดต่ออีกด้วย ค่าใช้จ่ายในการกำจัดตะกอนนี้สูงมากด้วย เพราะนำไปใช้ในการเกย์ตระไนไม่ได้

5.2 การบำบัดน้ำเสียที่มีโครเมียม

การบำบัดน้ำเสียที่มีโครเมียม เช่นจากส่วนการฟอกโครม การรีดน้ำจากหนัง wet-bule การฟอกซ้ำ-ย้อมสี จะใช้วิธีทำให้โครเมียมแตกตัวของสารละลายค่าคงที่ (Fe^{2+}) และป้องกันน้ำใสออกทิ้ง โดยสามารถใช้ถังรูปแบบเดียวกับการนำกลับโครเมียม (ดูหัวข้อ 4.1.5 ค.) และมีขั้นตอนการทำงานคล้ายกันตั้งแต่ข้อ ก.-ณ. และดูรูปที่ 5.2 ประกอบด้วย

แต่สารละลายค่าคงที่ใช้ไม่จำเป็นต้องใช้ MgO เพราะไม่มีวัตถุประสงค์นำโครเมียมกลับมาใช้ใหม่ เนื่องจากมีราคาแพงกว่าปูนขาว หรือค่าตัวอื่นๆ สารเคมีที่เหมาะสมสำหรับการทำจัดโครเมียม ได้แก่ปูนขาว (CaO) โซเดียมคาร์บอนเนต (Na_2CO_3) และโซดาไฟ (NaOH)


ตัวอย่างการตกตะกอนโครเมียมโดยปรับ pH ของน้ำเสียให้ได้ประมาณ 8.5 โดยใช้สารละลายปูนขาว (5-10%) อาจมีการเติม anionic polyelectrolytes อย่างเดียว หรือเติมเกลือเฟอริกคลอไรด์ ร่วมด้วยจะช่วยให้เกิดตะกอนโครเมียม ไฮดรอกไซด์และjamตัวได้เร็วขึ้น โดยจะมีประสิทธิภาพการกำจัดโครเมียมได้มากกว่าร้อยละ 98 ปริมาณเกลือเฟอริกคลอไรด์และสารช่วยรวมตะกอน (polyelectrolyte) ที่ใช้อาจหาได้ด้วยวิธีการทดสอบ Jar test

เมื่อใช้ค่าคงทำปฏิกิริยาให้โครเมียมแตกตัวแล้ว ทำการเปิดวาล์วด้านล่างระบายน้ำเฉพาะตะกอนออกไปเข้าเครื่องอัดตะกอนหรือส่งไปลานตาก เพื่อให้ได้กากตะกอนแห้งและเป็นกรวดปริมาณเพื่อสะดวกในการโถยใส่ถุง ซึ่งน้ำหนักบันทึกไว้และส่งศูนย์บริการกำจัดภารกิจส่าหกรรมมารับไปกำจัดต่อ

ในระบบกำจัดโครเมียมโดยตกตะกอนผลึกโครเมียมนี้ไม่ว่าจะเอาระบบกลับมาใช้ใหม่ หรือไม่ก็ตาม ก็ยังมีน้ำทิ้งจากส่วนบนของถังตกตะกอน ซึ่งต้องส่งไปบำบัดต่อที่ระบบบำบัดทางชีววิทยาต่อไป (ดูรูป 5.3 และหัวข้อ 5.3)

อนึ่ง เป็นที่น่าสังเกตว่าปริมาณตะกอนจากส่วนนี้จะมีน้อยกว่าปริมาณตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียจากส่วนอื่นมาก และเมื่อสามารถแยกมาบำบัดเช่นนี้แล้ว จะทำให้ตะกอนจากระบบบำบัดส่วนอื่น เช่น ตะกอนในห่อส่งน้ำเสียรวม หรือ ในสลัดเจ้าจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม จะมีปริมาณโครเมียมลดลงมาก จนสามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ยหรืออินทรีย์ได้ กล่าวคือไม่ถือว่าเป็นภารกิจพิเศษต่อไป ค่าใช้จ่ายส่วนที่จะต้องชำระแก่ศูนย์กำจัดภารกิจสำหรับดูแลเรื่องนี้เป็นพิเศษจึงสามารถลดลงได้อย่างมาก

ค่าใช้จ่ายที่มีก็เพียงแต่ส่งภารกิจต่างๆ ออกจากส่วนบำบัด (ตกตะกอนผลึก) น้ำฟอกโครมนี้ไปบำบัดที่ศูนย์บริการฯ ซึ่งประเมินได้ว่าจะมีภารกิจต่างๆ ในส่วนนี้เท่ากับ 0.12-0.24 ตัน/ตันหนังดิบ* ส่วนค่าใช้จ่ายทั้งหมดขึ้นอยู่กับระยะทางการขนส่งภารกิจต่างๆ ไปที่ศูนย์บริการกำจัดภารกิจ (ดูตารางที่ 5.2)



รูปที่ 5.2 ระบบบำบัดน้ำเสียโครงเมียนด้วยวิธีการตกตะกอนเคมี

**ตารางที่ 5.2 ค่าใช้จ่ายในการกำจัดสัตว์หรือภัณฑ์
จากระบบบำบัดน้ำเสียของอุตสาหกรรมฟอกหนัง**

ค่าบำบัดกากของแข็ง	400 บาท/ตัน
ค่าขนถ่าย (ขึ้น/ลง)	250 บาท/ตัน
ค่าขนส่งจากโรงงานถึงศูนย์ฯ	2.50 บาท/ตัน-กม.
ค่าขนส่งจากศูนย์ฯ ไปฝังที่ ราชบุรี	190 บาท/ตัน
ค่าฝังกาก	450 บาท/ตัน

หมายเหตุ: ราคาปรับใช้เมื่อ 25 ก.ย. 39

สำหรับโรงงานที่อยู่ในเขตสมุทรปราการ ค่าบริการส่วนนี้ทั้งหมดประมาณ 1,500 บาท/ตัน
(ราคนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพการลงทุน)


* ปริมาณน้ำเสียโครม	ประมาณ 0.5-0.75 ลบ.ม./ตันหนังดิบ
ปริมาณตะกอนผลึกโครเมียม	ประมาณ 0.2-0.3 ลบ.ม./ลบ.ม.น้ำเสีย
หรือ ประมาณ 0.1-0.2 ลบ.ม./ตันหนังดิบ	
หรือ ประมาณ 0.12-0.24 ตัน/ตันหนังดิบ	

5.3 การบำบัดน้ำเสียรวม

ระบบบำบัดน้ำเสียของอุตสาหกรรมฟอกหนัง ปกติจะเน้นไปที่การลดสารอินทรีย์(บีโอดี) ชัลไฟฟ์ และโครเมียมเป็นหลักใหญ่ โดยมีกระบวนการบำบัดดังแสดงในรูปที่ 5.3 กล่าวคือ กระบวนการกำจัดหรือลด โครเมียมแยกออกต่างหาก แล้วนำน้ำทึบที่เหลือจากการบวนการตกรตะกอนผลึกนี้ไปรวมกับน้ำเสียจากขั้นตอนกัดขنและน้ำเสียส่วนอื่นๆ ไปที่บ่อสูบ ก่อนที่จะส่งไปบำบัดต่อทางชีวิทยาในระบบที่ไม่ใช้ออกซิเจน (ไม่มีเครื่องเติมอากาศ จึงไม่เปลืองไฟในขั้นตอนนี้) ในกระบวนการนี้แบกที่เรียจะย่อยของเสียในน้ำทำให้น้ำสะอาดขึ้น แต่ก็ยังไม่สะอาดพอ

จึงต้องส่งไปบำบัด ที่ระบบบำบัดทางชีวิทยาอีกประเภท คือแบบเติมอากาศ วิธีนี้สิ่นเปลี่ยนค่าใช้จ่ายในด้านค่าไฟฟ้าสำหรับการเติมอากาศมาก แบกที่เรียอีกประเภท (ชนิดต้องการออกซิเจน) จะย่อยสิ่งสกปรกออกเพิ่มเติมจนน้ำสะอาดพอที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

ข้อมูลจากกลุ่มโรงงานฟอกหนัง กม.30 สมุทรปราการ ปรากฏว่าค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าประมาณ 420,000 บาท/เดือน และเมื่อร่วมค่าพนักงาน สารเคมี ฯลฯ จะรวมทั้งสิ้น 900,000 บาท/เดือน ถ้าเทียบเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ 3 บาท/ลบ.ม. (ไม่รวมค่าสารเคมี, พนักงาน, การทดสอบน้ำ, การบำรุงรักษา ฯลฯ)



รูปที่ 5.3 ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของอุตสาหกรรมฟอกหนัง

5.4 การกำจัดกากของเสียโดยเมียน

ก) ภาคตะกอนโดยเมียน

กากของเสียหรือตะกอนแห้งจากการระบบกำจัดหรือตกตะกอนโดยเมียนนี้ มีโดยเมียน เข้มข้นมาก ซึ่งจะมากกว่ามาตรฐานที่ยอมให้อาไปทึ่งถมที่ หรือใช้ในการเกษตร (ดูตารางที่ 5.3) จึงถือเป็น ภาคสารพิษ และต้องส่งไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดกากอุตสาหกรรม โดยต้องเสียค่าใช้จ่ายดังแสดงในตารางที่ 5.2 ดังกล่าวมาแล้ว

ตารางที่ 5.3 ปริมาณโดยเมียน (III) ในดินและสัดจ์ที่จะใช้ในงานเกษตรกรรมได้
(แนะนำโดย UNIDO/UNEP)

ความเข้มข้นในดิน, มก./กก.ดินแห้ง	150 -200
ความเข้มข้นในสัดจ์, มก./กก.สัดจ์แห้ง	1,000 - 1,500
โลหะทั้งหมดที่เพิ่มลงในพื้นที่เกษตรกรรม	300 - 600 (a), (c)
ปริมาณที่เติมลงในพื้นที่เกษตรกรรมต่อปี (กก./ເຮັດເຫຼວ່າປີ)	45 (b), (c)

หมายเหตุ (a) สำหรับดินที่มีความเข้มข้นเดิม 50 มก./กก. การเพิ่มเติมจะอนุญาตให้มีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นเป็น 100 - 200 มก./กก. ที่ความลึก 25 ซม. และความหนาแน่นดินเท่ากับ 1.20

(b) ข้างอิงตามปริมาณโลหะที่เพิ่มได้ 450 กก./ເຮັດເຫຼວ່າ ในช่วงเวลา 100 ปี

(c) ค่าที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดต้องไม่เกินมาตรฐานความเข้มข้นในดิน

ข) ภาคตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม

ในกรณีที่แยกเอาโดยเมียนออกไปกำจัดแยกต่างหากแล้ว ในน้ำเสียมีโดยเมียนน้อยลง ซึ่งเมื่อผ่านระบบบำบัดรวมแล้ว สัดจ์หรือตะกอนที่ได้จะมีโดยเมียนเหลือเพียงประมาณไม่เกิน 800 มก./กก.ตะกอนแห้ง (ประสบการณ์จากประเทศเยอรมันนี) ทำให้สามารถอาไปถมที่, ใช้ในการเกษตร หรือทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อมได้โดยตรง

ค่าใช้จ่ายในการกำจัดกากส่วนนี้ จึงมีเพียงค่าขนย้ายไปยังที่จะถมหรือใช้เท่านั้น ซึ่งจะถูกกว่า กรณี ก. อ่อนมาก

ก) กากของเสียที่มีโกรเมี่ยน

กากของเสียที่มีโกรเมี่ยน เช่น เศษหนังตัดเจียร (chrome shavings) ถ้าไม่มีการนำเศษหนังเจียรเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ต่อ จะต้องส่งไปกำจัดโดยวิธี放ของอย่างถูกหลักวิชาการ โดยส่งไปที่ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม ห้ามใช้วิธีเผาทิ้ง เพราะจะมีสารมลพิษ (Cr^{+6}) เกิดขึ้น เป็นการย้ายปัญหาจากของเสียไปสู่อุตสาหกรรม เจิงต้องควบคุมอย่างระมัดระวัง ถ้าจะใช้วิธีการเผาจะต้องมีระบบควบคุมมลภาวะอากาศคือมีห้องเผาแยกและห้องเผาควัน อุณหภูมิที่ปล่อยออกจากการปล่องไม่ควรต่ำกว่า 800 องศาเซลเซียส มาตรฐานของ UINDO/UNEP เสนอแนะไว้ดังตารางที่ 5.4

ตารางที่ 5.4 ค่ามลพิษจากปล่องสำหรับอุตสาหกรรมฟอกหนัง

พารามิเตอร์	ความเข้มข้น
ปริมาณของเจ็ง	830 มก./ลบ.ม.
โลหะหนัก	34 มก./ลบ.ม.
คลอไรด์	5,520 มก./ลบ.ม.
อุณหภูมิก๊าซที่ปล่อยออกจากการปล่อง	800 องศาเซลเซียส

บทที่ 6

การติดตามและควบคุมดูแล

ในการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานฟอกหนังจะประสบผลสำเร็จได้ดี ต้องมีทั้งการควบคุมมลพิษในกระบวนการผลิต และการควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปพร้อมกัน ไม่ว่าจะเป็นโรงงานฟอกหนังที่อยู่ร่วมกัน หรือตั้งอยู่อกราช โดยการใช้แนวทางที่เสนอแนะไว้ในบทที่ 4 และบทที่ 5 ตามที่กล่าวไว้แล้ว นอกจากนี้ฝ่ายผู้ประกอบการควรจะให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กำกับดูแลในการติดตามและควบคุมมลพิษจากขั้นตอนต่างๆ ของการผลิตและระบบบำบัดน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้อาศัยหลักการร่วมดำเนินการตรวจสอบเพื่อหาทางปรับปรุงและแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ

6.1 การควบคุมกระบวนการผลิต (Process Control)

ผู้ประกอบการควรเอาใจใส่ในเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้เป็นพิเศษ คือ

- มีการจัดการสภาพแวดล้อมภายในโรงงานอย่างดี(good house keeping)
- พัฒนาระบบการผลิต โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดหรือลดมลพิษ
- ปรับปรุงการควบคุมและการตรวจสอบกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อดูแลสภาพเครื่องจักรต่างๆ ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและลดการร่วงไหลของสารมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม
- มีการแยกร่างระบายน้ำเสียจากส่วนต่างๆ ของการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแยกร่างระบายน้ำเสียจากส่วนฟอกโครமออกจากส่วนอื่นๆ
- ควรติดตั้งและเดินระบบนำกลับโครเมียม ถ้าเป็นโรงงานฟอกหนังที่ไม่ได้ใช้สารช่วยตรึงโครเมียมหรือเฟอลริเดอร์ม-ซีเอส แต่ถ้ามีการใช้สารช่วยตรึงโครเมียมในการฟอกหนังยังคงต้องติดตั้งระบบกำจัดโครเมียมในน้ำเสีย ไม่ให้มีค่าเกิน 30 มก./ล.
- มีการตรวจวัดปริมาณการใช้น้ำ และสารเคมีต่างๆ ในแต่ละขั้นตอนการผลิต และจดบันทึกไว้พร้อมกับปริมาณหนังดิบที่เข้าทำการผลิตทุกครั้ง
- ฝึกอบรมคนงานให้มีความรู้และความชำนาญในการปฏิบัติงาน รวมทั้งในเรื่องการใช้สารเคมีชนิดต่างๆ อย่างปลอดภัย และการดูแลรักษาความสะอาดภายในโรงงาน
- มีการแสดงป้าย ระบุชื่อ และอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ของสารเคมีต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตรวมทั้งมีการจัดวาง จำแนกประเภทอย่างเป็นระเบียบ และสะดวกในการตรวจสอบบัญชีสำหรับการสั่งซื้อและใช้งาน

6.2 การควบคุมกระบวนการบำบัดน้ำเสีย (End of Pipe Treatment Control)

การควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียว่ามีประสิทธิภาพสามารถบำบัดน้ำทิ้งได้มาตรฐานหรือไม่ จำเป็นต้องเก็บตัวอย่างน้ำมิวิเคราะห์ การเก็บตัวอย่างน้ำที่ผิด จะทำให้การประเมินผลผิดพลาดได้ การประเมินและติดตามผลกระทบจากการบำบัดจะมีความถูกต้องรวดเร็วขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้

6.2.1 วิธีการเก็บตัวอย่าง

การเก็บตัวอย่างมี 2 วิธีใหญ่ๆ คือ การเก็บแบบไปจ้างเอามา (grab sample) และการเก็บแบบผสมรวม (composite sample) แบบแรก หรือ แบบจั่ว มีข้อดีคือ ง่ายและสะดวก แต่มีข้อเสียที่ว่าข้อมูลที่ได้อาจไม่เป็นตัวแทนของน้ำนั้นจริง เพราะอาจไปเก็บในช่วงที่น้ำมีคุณภาพดีหรือเลวผิดปกติได้ ส่วนการเก็บแบบผสมรวม คือการเก็บตัวอย่างน้ำหลายๆ ครั้ง อาจจะทุก 2 ชั่วโมง แล้วนำมาผสมกัน ก่อนนำไปวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ หากความสกปรกของน้ำต่อไป วิธีนี้ให้ผลแม่นยำกว่า แต่เสียเวลาและแรงงานมากกว่าวิธีแรกมาก

รายละเอียดของการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งสองวิธีหลักที่ว่าด้วย “หลักการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อการวิเคราะห์” ในหนังสือ “คู่มือวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย” ซึ่งจัดพิมพ์โดย สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย และมีจำนวนที่สูงยืนหนึ่งสืบต่อกันมา

สำหรับโรงงานฟอกหันในประเทศไทย ควรเก็บตัวอย่างให้เหมาะสมกับตำแหน่งที่เก็บตัวอย่างดังนี้

ก. การกำจัดชัลไฟด์

น้ำเสีย: เก็บแบบจั่วจากถังเก็บทุกครั้งก่อนการเติมอากาศหรือสารเคมี
น้ำทิ้ง: เก็บแบบจั่วจากถังเก็บทุกครั้งหลังบำบัดเสร็จ

ก. การตกรตะกอนไครเมียม

น้ำเสีย: เก็บแบบจั่วจากถังปฏิกรณ์ก่อนเติมสารเคมี
น้ำทิ้ง: เก็บแบบจั่วจากถังปฏิกรณ์หลังจากตกรตะกอนแล้ว 1 ชม.

ก. การนำกลับไครเมียม

น้ำเสีย: เช่นเดียวกับ ข้อ ข.

สารละลายไครเมียม: เก็บแบบจั่วหลังจากละลายด้วยกรดเสร็จแล้ว

ก. ระบบบำบัดน้ำเสียรวม/ส่วนกลางของกลุ่มโรงฟอก

น้ำเสีย: เก็บแบบผสมรวม สัปดาห์ละครั้ง
น้ำทิ้ง: เก็บแบบผสมรวม สัปดาห์ละครั้ง

ก. ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานแยกเดียวหรือเป็นอิสระ

น้ำเสีย: เก็บแบบจั่ว เดือนละครั้ง
น้ำทิ้ง: เก็บแบบจั่ว เดือนละครั้ง

๘. สลัดจ์หรือการตะกอน

- ตะกอนในท่อส่งน้ำเสีย เก็บตัวอย่างทุกครั้งที่ทำการขุดลอกท่อ
วิเคราะห์หาโครเมียมทุกครั้งที่ส่งตะกอนให้ศูนย์บริการกำจัดาก
อุตสาหกรรมไปกำจัดต่อ
- สลัดจ์หรือตะกอนแห้งจากการบนบำบัดน้ำเสีย
กรณีไม่มีการบำบัดโครเมียมเบื้องต้น:
ให้รวมรวมสลัดจ์หรือตะกอนแห้งส่งไปกำจัดที่ศูนย์บริการกำจัดากฯ
และให้วิเคราะห์หาโครเมียมในตะกอนทุกครั้งที่ส่งไปกำจัด

กรณีมีการแยก/บำบัดโครเมียมเบื้องต้น:

ควรเก็บตัวอย่างส่งวิเคราะห์หาโครเมียมทุกสัปดาห์ สำหรับกรณีระบบบำบัดน้ำเสีย
ส่วนกลางของกลุ่มโรงงาน
และทุกเดือนสำหรับกรณีระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานเอกเทศ

6.2.2 วิธีการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ

ตัวอย่างน้ำเมื่อเก็บมาแล้วต้องเร่งส่งห้องปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์หากความสกปรกทันที มิฉะนั้นค่าที่ได้จะคลาดเคลื่อนและไม่ถูกต้อง

ส่วนวิธีการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำนั้น ควรใช้วิธีมาตรฐานตามที่กำหนดโดยผู้เชี่ยวชาญ เช่น

1. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater จัดพิมพ์โดย American Public Health Association, American Water Works Association, Water Pollution Control Federation
2. คู่มือวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย ชั่งจัดพิมพ์โดย สมาคมวิศวกรสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
3. มาตรฐานการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ ขององค์กรมาตรฐานนานาชาติ อันได้แก่ ISO 5185, (ว่าด้วย บีโอดี), ISO 9174 (ว่าด้วย โครเมียมทั้งหมด), ISO 10523 (ว่าด้วย พีเอช), ISO 10530 (ว่าด้วย ตัดไฟฟ์ละลาย)

กรณีอุตสาหกรรมฟอกหนังในประเทศ หากเป็นกลุ่มโรงงานขนาดใหญ่อยู่ร่วมกัน ก็ควรมีอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์เป็นของตัวเอง สำหรับหากค่าพีเอช ทีดีเอส ชัลไฟด์ เอสเอส บีโอดี และบีโอดี ยกเว้นการวิเคราะห์หากค่าละเอียดเป็นพิเศษ ได้แก่ ค่าโครเมียม ควรส่งห้องปฏิบัติการที่เชื่อถือได้ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ ศูนย์บริการชื่อห้องปฏิบัติการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ส่วนสำหรับโรงงานเอกเทศหรือที่อยู่แยกเดี่ยว ควรวิเคราะห์เฉพาะค่าที่ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือราคาแพง และยุ่งยาก จึงควรมีอุปกรณ์บางชิ้นเพียงให้สามารถวิเคราะห์หากค่าพีเอช ทีดีเอส ชัลไฟด์ และโครเมียม (แบบstanam) ได้ก็เป็นการเพียงพอ

วิธีการมาตรฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์น้ำเสียจากโรงงานฟอกหนัง มีดังนี้

พีเอช	ใช้เครื่องวัดพีเอช
ทีดีเอส	ใช้เครื่องวัดความนำไฟฟ้า และแปรผัน เป็นค่าทีดีเอสได้คร่าวๆ
ชาล ไฟร์ด	ใช้วิธีเทียบสี หรือ ไทเกรต
ເອສເອສ	ใช้วิธีกรองผ่านกระดาษกรองไยเก็ว และใช้เครื่องซึ่ง 4 ตำแหน่ง
บี ไอ ดี	ใช้วิธีเอไซด์โมดิฟิเคชั่น
ซี ไอ ดี	ใช้วิธีย้อมสลายโดยโภตสเซียมไดโครเมต
ໂຄຣເມີຍນ	- กรณีวัดอย่างขยายในภาคสนาม ดูภาคผนวก ง. - กรณีวัดคุณภาพน้ำทั่วไปได้มาตรฐานหรือไม่ ให้ใช้วิธี AAS หรือ Atomic Absorption Spectrophotometry ซึ่งใช้อุปกรณ์ราคาแพงมาก ควรใช้วิธีส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการที่เชื่อถือได้ จะประหยัดค่า ใช้จ่าย และได้ค่าที่ถูกต้องแม่นยำมากกว่าจะวิเคราะห์เอง
ທີ່ເຄເອັນ	ให้ใช้วิธี Kjeldahl

6.2.3 การจดบันทึกผล

การจดบันทึกผลอาจใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการจดบันทึกและการรายงานผลการควบคุมระบบซึ่งควรแบ่งการจดบันทึกผลการเดินระบบบำบัดน้ำเสียเป็น 3 ประเภทดังนี้

ก. ปุ่มประจำวัน (Operation Daily Journal) เป็นการจดบันทึกที่ละเอียดกว่าบันทึกอื่นๆ ผู้ควบคุมอาจบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นทุก 1 หรือ 2 ชม. ก็ได้ สิ่งที่ควรจดบันทึกได้แก่

- พลังงานที่ใช้ไป
- สารเคมีที่ใช้ไป
- ผลการบำบัดน้ำเสีย
- สภาพการทำงานของหน่วยบำบัดและอุปกรณ์สำคัญต่างๆ

ข. รายงานบำบัดน้ำเสียประจำวัน (Operation Daily Report) เมื่อนำข้อมูลจากปุ่มประจำวันมารวมสรุป เป็นข้อมูลเฉลี่ยของแต่ละวัน

ค. รายงานบำบัดน้ำเสียประจำเดือน (Operation Monthly Report) รายงานการบำบัดน้ำเสียประจำเดือนเป็นเอกสารที่ต้องยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ การรายงานผลการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย ควรประกอบด้วย

- รายงานข้อมูลทั่วไป
- รายงานผลการบำบัดໂຄຣເມີຍນ
- รายงานผลการเดินระบบบำบัดรวม (ชีววิทยา)
- รายงานการบำบัดตะกอนสลัดจี

การรายงานทั้ง 4 ส่วน อาจเป็นแบบฟอร์มตารางแยกจากกันเป็นส่วนๆ หรืออาจนำมารวมกันเป็นตารางเดียวก็ได้

พารามิเตอร์หลักที่ใช้ในการควบคุมดูแลระบบ (Monitoring Check-list) ได้แสดงไว้ดังต่อไปนี้ อย่างตามตารางที่ 6.1

ตารางที่ 6.1 พารามิเตอร์หลักที่ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องตามมาตรฐาน (Monitoring Check-list)

ขั้นตอน	พารามิเตอร์	หน่วย
การนำบัดน้ำเสียจากส่วนของการฟอกไครอน	-ปริมาณน้ำทิ้ง/อัตราไฟล์ -ปริมาณโครเมียมในน้ำทิ้ง -ปริมาณสารเคมีที่ใช้ เช่น -แมgnีเซียมออกไซด์ (สำหรับนำกลับโครเมียม) หรืออุปุนขาว(สำหรับกำจัดโครเมียม) -ฟอริกคลอไรด์ -Polyelectrolyte (PE) -ปริมาณโครเมียมในน้ำส่วนบนหลังจากตกรอกอน ด้วยด่าง -ปริมาณการตกรอกอน -ค่าโครเมียมในการตกรอกอน	ลบ.ม./วัน มก./ล. กก./วัน มก./ล. กก./วัน ก./กก. น้ำหนัก แห้งของตกรอกอน
การนำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียรวมถังปรับสภาพน้ำเสีย (Equalization tank)	-ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบ -ค่าบีโอดี (BOD) -ปริมาณสารแbewนโลย (SS) -ปริมาณโครเมียม (Cr) -ปริมาณชัลไฟด์ (H_2S) -ค่าพีเอช (pH) -ปริมาณตกรอกอนที่ขาด落จากกันบ่อ -ปริมาณโครเมียมในตกรอกอน -วิธีการกำจัดตกรอกอนส่วนนี้	ลบ.ม./วัน มก./ล. มก./ล. มก./ล. มก./ล. ลบ.ม./เดือน ก./กก.น้ำหนัก แห้งของตกรอกอน -
ถังเติมอากาศ (Aeration tank)	-อัตราการไฟล์ของน้ำเสีย -MLVSS หรือ MLSS -ออกซิเจนละลายน้ำ (DO) -ดัชนีการรวมตัวของตกรอกอน (SVI) -การใช้พลังงาน	ลบ.ม./ชม. ก./ลบ.ม. มก./ล. มล./ก. กิโลวัตต์/วัน

ถังตักตะกอนขั้นสุดท้าย (Final clarifier tank)	<ul style="list-style-type: none"> -อัตราการหมุนเวียนตะกอน -คุณภาพของน้ำทิ้ง -ค่าบีโอดี (BOD) -ค่าโครเมียม (Cr) -ค่าซีโอดี (COD) -ค่าทีเกล็น (TKN) -น้ำมันและไขมัน (O/G) -สารแขวนลอย (SS) 	<ul style="list-style-type: none"> ลบ.ม./ชม. มก./ล. มก./ล. มก./ล. มก./ล. มก./ล. มก./ล. มก./ล.
ตะกอนส่วนเกิน (excess sludge)	<ul style="list-style-type: none"> -ปริมาณ -น้ำหนักตะกอนแห้ง -ค่าโครเมียมในตะกอน 	<ul style="list-style-type: none"> ลบ.ม./วัน ก./กก. ก./กก.

6.3 การติดตามและควบคุมโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ควบคุมกำกับดูแลโรงงานฟอกน้ำห้องน้ำจะมีความรู้และเข้าใจกระบวนการผลิตพอสมควรเพื่อใช้ดำเนินการตรวจสอบและแนะนำให้โรงงานมีการปฏิบัติตาม แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมตามคู่มือนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการลดมลพิษน้ำเสียและการดูแลระบบบำบัดฯ

ในการติดตามและควบคุมกำกับดูแลควรจะให้ความสำคัญในเรื่องดังนี้

- สภาพการทำงานโดยทั่วไปของโรงงาน ควรมีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
- ตรวจสอบวิธีการควบคุมการผลิตหรือการหาทางลดปัญหามลพิษจากขั้นตอนการผลิต รวมทั้งมีการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากของเสียหรือนำໄไปกำจัดต่ออย่างไร
- ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย
- พิจารณารายงานผลการวิเคราะห์และการเก็บตัวอย่างจากรายงานประจำเดือนของโรงงาน
- การตรวจโรงงานควรจะดำเนินการ 4-5 ครั้งต่อปี ขึ้นกับความน่าเชื่อถือในการดำเนินการของโรงงานเป็นหลัก

บทที่ 7

มาตรฐานสำหรับการกำกับดูแลโรงงานฟอกหนัง

7.1 มาตรฐานเดิม (พ.ศ. 2525)

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติ โรงงาน (พ.ศ. 2512) กำหนดมาตรฐานน้ำทิ้งของโรงงานทุกประเภทไว้ดังนี้

พีอีช	ระหว่าง	5.5-9.0	
ซัลไฟด์	ไม่เกิน	1	มก./ล.
โครเมียม	ไม่เกิน	0.5	มก./ล.
เอสเอส	ไม่เกิน	30	มก./ล. (ค่าที่ใช้กันตามปกติ)
บีโอดี	ไม่เกิน	20	มก./ล.

7.2 มาตรฐานเสนอแนะสำหรับโรงงานฟอกหนัง

ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้น รัฐบาลของประเทศไทยท้าโลกจึงพยายามจัดให้มีมาตรการที่รัดกุมมากยิ่งขึ้น มีการปรับปรุงมาตรฐานน้ำทิ้งอยู่ตลอดเวลา ในที่นี้เห็นควรที่จะกำหนดมาตรฐานเฉพาะสำหรับการกำกับดูแลอุตสาหกรรมฟอกหนังในประเทศ ดังนี้


7.2.1 กรณีโรงงานตั้งอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม

โรงงานฟอกหนังในประเทศส่วนใหญ่อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม เช่น กลุ่ม กม. 30 และกลุ่ม กม. 34 จังหวัดสมุทรปราการ ใช้แนวคิดการนำบัดน้ำเสียร่วมกันเป็นแบบระบบนำบัดน้ำเสียรวม/ส่วนกลาง ดังแสดงในรูปที่ 7.1

น้ำเสียจากส่วน beamhouse (จุด ก.) มีซัลไฟด์ซึ่งเป็นพิษและมีปัญหารี่องกลิ่น จึงต้องทำการกำจัดแยกออกจากต่างหาก ณ จุดกำเนิดใน beamhouse

ส่วนน้ำเสียโครเมียมจากการฟอกหนัง (จุด ข.) จากแต่ละโรงงาน ถ้าไม่มีการกำจัดโครเมียมในขั้นตอนนี้ส่วนทำให้ระบบนำบัดน้ำเสียรวมมีปัญหาด้านโลหะหนักโครเมียม ทั้งในรูปของน้ำทิ้ง และสลัดดจ์หรือตะกอน

สำหรับน้ำเสียจากส่วนอื่นๆ (จุด ค.) ส่วนใหญ่เป็นสารอินทรีย์ จึงส่งเข้าระบบนำบัดรวมได้เป็นปกติ



รูปที่ 7.1 การใช้ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง และตำแหน่งน้ำทิ้งและของเสียออกจากระบบ
ในกรณีเข่นนี้ จึงการมีมาตรฐานควบคุมแยก 3 ตำแหน่ง ซึ่งขอเสนอแนะไว้ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 7.1 มาตรฐานสำหรับ กรณีใช้ระบบบำบัดน้ำเสียรวม/ส่วนกลาง

(เกณฑ์กำหนดมาตรฐานดูภาคผนวก จ.)

ค่ากำหนด	ส่วน beamhouse	ส่วนฟอกโครม	ระบบบำบัดรวม
พีอช	-	-	5.5 – 9.0
ชัลไฟด์	2	-	1 มก./ล.
โครเมียม	-	30	-
Cr-III			0.75 มก./ล.
Cr-VI			0.25 มก./ล.
ไอโซอส	-	-	50 มก./ล.
บีโอดี	-	-	20 มก./ล.
ซีโอดี	-	-	120 มก./ล.

7.2.2 กรณีโรงงานแยกเดียวหรือตั้งอยู่เป็นอิสระไม่ได้ใช้ระบบบำบัดรวม

มาตรฐานน้ำทิ้ง ณ จุดปล่อยออกนอกโรงงาน การเป็นเขื่อนเดียวกับมาตรฐานน้ำทิ้งที่ระบายนอกจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม (ดูความมือสุศด ในตารางที่ 7.1) เตղากวันค่า BOD และ COD ได้รับการผ่อนผันให้ไม่เกิน 60 มก./ล. และ 400 มก./ล. ตามลำดับ

7.2.3 การกำหนดค่าโครงการเมียในภาคตะกอน

หากไม่มีการตอกตะกอนโครงการเมียออกจากน้ำเสียจากถังฟอก ภาคของเสีย และตะกอน (ปีเลน) จากระบบบำบัดน้ำเสีย (จุด ๑.) และจากระบบบำบัดน้ำเสีย (จุด ๒.) ทั้งจากระบบบำบัดแบบรวม หรือสำหรับโรงงานแยกเดียว จะมีโครงการเมียสูงมาก จากการเก็บตัวอย่างจากตะกอนตามจุดต่างๆ พนวั่นเมืองเมียที่จุด ๑. สูงถึง 8,000 – 15,000 มก./กก.น้ำหนักตะกอนแห้ง และในตะกอนแห้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมมีโครงการเมียสูงถึง 10,000 – 17,000 มก./กก.น้ำหนักตะกอนแห้ง

วิธีการที่ดี คือ ต้องมีการกำจัดโครงการเมียออกจากน้ำเสียก่อน สดัดจ์หรือตะกอน ณ จุด ๑. และ ๒. ซึ่งจะมีโครงการเมียลดลง ซึ่งจะทำให้ควบคุมหรือจัดการกับปัญหานี้ได้ การกำหนดมาตรฐานโครงการเมียในสดัดจ์ หรือการตะกอนแห้งเหล่านี้ หากใช้ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ (best practical technology) ควรกำหนดค่าว่า

โครงการเมียในภาคตะกอนจากโรงงานฟอกหนัง ต้องมีค่าไม่เกิน 1,000 มก./กก.น้ำหนักตะกอนแห้ง

ภาคตะกอนเหล่านี้จึงถือว่าไม่เป็นสารอันตราย และนำไปปนที่ หรือใช้ในการเกษตรได้ สดัดจ์หรือการตะกอนจากระบบกำจัดหรือตอกตะกอนโครงการเมีย ซึ่งมีโครงการเมียเข้มข้นมาก หากไม่ละลายแล้วนำกลับไปใช้ใหม่อีก ให้นำส่งศูนย์บริการกำจัดภาคอุตสาหกรรมดำเนินการฝังกลบอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป

หนังสืออ่านประกอบ

ภาษาไทย

1. ชงชัย พรรณสวัสดิ์ และ อรทัย ชาลกพาฤทธิ์ 2535. การสำรวจน้ำเสียจากอุตสาหกรรมฟอกหนัง, กรุงเทพ, รายงานการศึกษาเสนอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม, กระทรวงอุตสาหกรรม, ในโครงการการนำกลับโครงการเมียมจากน้ำเสียอุตสาหกรรม
2. ชงชัย พรรณสวัสดิ์ และ อรทัย ชาลกพาฤทธิ์ 2536. การศึกษาการคุ้มทุนของการนำกลับโครงการเมียมจากน้ำเสียฟอกหนังด้วยโรงคลองบำบัด, กรุงเทพ, รายงานการศึกษาเสนอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม, กระทรวงอุตสาหกรรม, ในโครงการการนำกลับโครงการเมียมจากน้ำเสียอุตสาหกรรมฟอกหนัง

ภาษาอังกฤษ

1. ‘Clean Technology and Environmental Auditing’, World Leather, Shoe Trade Publishing UK Ltd., 1991.
2. Kumar , M., ‘Potential of Converting tannery Solid Wastes into Glue and other Utilizable By-Products’, Seminar on the Profitability of Clean Technology in the Leather Tanning Industries, 20-21 October 1992, Samutprakarn, Thailand.
3. Meyhoefer, B., ‘Treatment of Wastewater in the Leather Tanning Industries’Seminar on the Profitability of Clean Technology in the Leather Tanning Industries, 20-21 October 1992, Samutprakarn, Thailand.
4. ‘Reducing the Oxygen Demand: An Overview of Hair Saving Technique’, World Leather, Tanning and Environment, August 1993.
5. Skrypski – Mantle and Bridle, T.R., ‘Environmentally Sound Disposal of Tannery Sludge’, Water Res., Vol. 29, No. 4, pp 1033 – 1039, 1995.
6. ‘Tannery Waste Minimization: An Overview of Some Process to Minimize Tannery Waste’, World Leather, Shoe Trade Publishing, April / May 1992.
7. The British Leather Confederation 1992, ‘Minimizing Tannery Waste’, World Leather, Shoe Trade Publishing, April / May 1992.
8. Toward Greener Tannages: An Overview of Substitution of Chrome Tannage, World Leather, Shoe Trade Publishing UK Ltd., 1991.
9. Ullrich, W., Activity Report Environmental Management Guideline for Tanneries, Stuttgart, 39 pp., April 1994.
10. Zhuang, Y., ‘Profitability of Protein Recovery from Leather Shavings with High Level Chromium Content’, Seminer on the Profitability of Clean Technology in the Leather Tanning Industries, 20 – 21 October 1992, Samutprakarn, Thailand.

ภาคผนวก ก.

การนำกากของเสียจากอุตสาหกรรมฟอกหนังมาใช้ประโยชน์

กากของเสียที่เป็นของแข็ง ได้แก่ กากหรือเศษหนังสัตว์ชิ้นเล็กๆ กีบ เข้า เศษกระดูก เศษ shavings และ splittings รวมทั้งสลัดจ์และการตัดก้อนแห้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

หนังดิบที่นำมาผ่านกระบวนการต่างๆ ในโรงฟอกหนังแล้วจะได้ผลผลิตและผลพลอยได้ หอยชนิด ในต่างประเทศได้มีการนำกากหนังสัตว์เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ส่วนในประเทศไทยได้มีการนำกากหนังสัตว์จากบางกระบวนการผลิตมาทำประโยชน์ เช่น กากหนังตัดและพังผืดที่มีปูนขาว หนังส่วนล่างที่มีปูนขาว จะถูกนำไปทำเป็นอาหารสัตว์นำ และผลิตภัณฑ์ของแท้เล่นสำหรับสุนัข (ตื๊อกชิว , dog chew) เจลาติน และการ ตามคำอ่าน

กากหนังสัตว์เหล่านี้ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ ดังนี้

ก) เศษหนังและพังผืดที่มีปูนขาว

เศษหนัง เศษหู พังผืดซึ่งตัดออกจากหนังดิบบางส่วนจะถูกขายเพื่อนำไปทำเจลาติน (เอาไปทำเป็น วุ้นเยลลี่ หรือแคปซูลยา ซึ่งนับว่าเป็นการนำของเสียไปใช้ประโยชน์ที่ดีมาก) บางส่วนจะนำไปตากแห้งเพื่อขายทำปุ๋ย บางโรงงานจะขายเศษหนังและพังผืดให้เจ้าของบ่อถัง, ปลา เพื่อนำไปเป็นอาหารสัตว์นำโดยตรง (ยกให้ปลากิน) โดยต้องทำการต้มเพื่อไล่เชื้อราซัลไฟร์ที่เป็นพิษต่อปลาอ กากของเสียก่อน ในราคากันเฉลี่ย 200 บาท

อีกหนึ่งเศษหนังและพังผืดดังกล่าวซึ่งมีปูนขาวและชัลไฟร์อยู่ ถ้านำมาผ่านกระบวนการผลิตที่เหมาะสมจะสามารถผลิตอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพและราคาแพงขึ้นได้ ขั้นตอนการผลิตอาหารจากเศษหนังและพังผืดแสดงในรูปที่ ก.1 ส่วนเศษกีบเท่า เศษหนังพังผืดที่นำมาใช้ประโยชน์ไม่ได้ จะถูกขายไปในราคากิโลกรัมละ 0.50 บาทนำไปบดอัดขึ้นรูปเป็นของแท้เล่นสำหรับสุนัข ดังรูปที่ ก.2


เศษหนังที่มีคุณภาพไม่ดี เช่น เป็นเศษชิ้นเล็กๆ ความหนาไม่คงที่ ไม่สามารถนำไปม้วนเป็นของแท้เล่นสำหรับสุนัขได้โดยตรง จะขายได้ในราคากิโลกรัมละ 20 - 25 บาท เพื่อนำไปผลิตเป็นอาหารเจลาติน เปลือกไส้กรอก หรือนำไปทำผลิตภัณฑ์ของแท้เล่นสำหรับสุนัขโดยเอาไปขึ้นรูปจากพิมพ์ดังแสดงในรูปที่ ก.2

ข) หนังส่วนล่างที่มีปูนขาว

โรงงานส่วนใหญ่จะนำหนังส่วนล่างคุณภาพดี (หนานานมีสีเขียว ผิวเรียบ) ที่มีปูนขาว นำไปถางปูนและตากแห้ง เพื่อขายในราคากิโลกรัมละประมาณ 30 - 40 บาท หนังส่วนล่างนี้จะถูกนำไปผลิตอาหารและเจลาติน รวมทั้งม้วนเป็นรูปต่างๆ เป็นผลิตภัณฑ์ของแท้เล่นสำหรับสัตว์ต่อไป



รูปที่ ก.1 ขั้นตอนการผลิตอาหารปลาจากเศษหนัง



รูปที่ ก.2 การผลิตของแทะเล่นสำหรับสนับสนุนจากเศษหนังคุณภาพไม่ดี

ภาคผนวก ข.

แนวทางการใช้เศษหนังตัดเจียรที่มีโครเมียม

เศษหนังจากการตัดเจียร(chrome shavings) จัดเป็นกากของเสียที่เป็นอันตราย เนื่องจากมี โครเมียมอยู่สูงถึง 1-8% ของน้ำหนักแห้ง เศษหนังตัดเจียรเหล่านี้ไม่ควรนำไปฝังหรือใช้เป็นปุ๋ย โดยตรง เพราะอาจทำให้โครเมียมลูกชิ้นหลงสูญพิวดิน และมีผลต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ ได้มีการศึกษาการนำโครเมียมและโปรตีนจากเศษหนังตัดเจียรกลับมาใช้ใหม่ในต่างประเทศโดยวิธีต่างๆ (Zhuang,Y.* ,1992) โครเมียมที่ได้จะถูกนำกลับไปใช้ในกระบวนการฟอกหนัง โปรตีนที่ได้สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร เจลาตินหรืออาหารสัตว์ ส่วนกากของเหลือจากการแยกโปรตีนและโครเมียมแล้วยังสามารถนำไปทำปุ๋ยอินทรีย์สำหรับพืชที่กินไม่ได้ การวิจัยเรื่องนี้ในประเทศไทยดำเนินการโดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ซึ่งได้ผลการทดลองดังนี้คือ โปรตีนและโครเมียม ที่มีในหนังตัดเจียร ซึ่งหนังตัดเจียรมี 2 ชนิดคือ เป็นแบบละเอียดและแบบแอบยาวย ส่วนความชื้นของเศษหนังจะมีความแตกต่างกันมากระหว่าง 2 - 50% วิธีการนำกลับโปรตีนและโครเมียม แสดงในรูปที่ บ.1 โดยนำเศษหนังตัดเจียรที่มีโครเมียมอยู่มาต้มในสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่มีการควบคุมตลอดเวลา โปรตีนส่วนใหญ่จะถูกย่อยละลายในสารละลายด่าง ส่วนโครเมียมยังคงอยู่ในตะกอน นำสารละลายไปกรองด้วยระบบสูญญากาศ สารละลายที่กรองได้จะถูกทำให้เป็นกากด้วยกรดซัลฟูริก และสามารถใช้ผลิตอาหารหรือส่วนผสมอาหารสัตว์ทันทีหรือหลังจากระเหยน้ำออก ตะกอนที่กรองได้จะถูกนำมาเติมกรดซัลฟูริก และตกรตะกอนด้วยโซเดียมคาร์บอเนต ซึ่งจะได้สารโครเมียมชัลเฟตซึ่งสามารถนำมาเตรียมน้ำยาฟอกหนังได้ ส่วนกากที่เหลือจากการย่อยโปรตีนและสกัดโครเมียมแล้วยังมีโปรตีนอยู่บ้างและมีโครเมียมอยู่ สามารถขายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ในโตรเจนได้

จากการศึกษาในห้องปฏิบัติการสรุปได้ว่า ถ้าใช้เศษหนังตัดเจียรซึ่งมีโปรตีโนอยู่ประมาณ 4-5 กรัม มาอย่างละลายด้วยสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์ ที่อุณหภูมิ 100°C เป็นเวลา 2.5 ชม.


จะได้โปรตีนประมาณร้อยละ 60 - 70 ขึ้นกับปริมาณแคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้ ตั้งแต่ 0.6- 1.6 กรัม และถ้าเติมแคลเซียมไฮดรอกไซด์เพิ่มเป็น 1.6 กรัมต่อเศษหนังตัดเจียร 10 กรัม พบร่วาได้โปรตีนเพิ่มขึ้นถึง 85% แต่ก็มีปริมาณโครเมียมในโปรตีนเพิ่มขึ้นด้วย ภาวะที่เหมาะสมสูงสุดในกระบวนการนำโปรตีนและโครเมียมกลับมาใช้ คือ

* ที่มา: Zhuang, Y., 'Profitability of Protein Recovery from Leather Shavings with High Level Chromium Content', Seminar on the Profitability of Clean Technology in the Leather Tanning Industries., 20-21 October 1992, Samutprakarn, Thailand.

ระยะเวลาที่ใช้ในการยอย โปรตีน	= 2.5 ชั่วโมง
อุณหภูมิที่ใช้ในการยอย โปรตีน	= 100 ° ช.
ปูนขาว (CaO)	= 0.15 กรัม/โปรตีนในเศษหนังตัดเจียร 1 กรัม
นำ	= 60-100 มล./10 กรัมเศษหนังตัดเจียร
	(ปริมาณนำที่ใช้ขึ้นกับความชื้นของเศษหนังตัดเจียร)
เวลาที่ใช้ในการสกัด โครเมียม	= 4 ชั่วโมง
อุณหภูมิที่เหมาะสม	= อุณหภูมิห้อง
ความเข้มข้นของกรดซัลฟูริก	= 1:4 (ปริมาณของกรดซัลฟูริก : ปริมาณนำ)

จากการศึกษาการนำกลับ โปรตีนและ โครเมียมด้วยอุปกรณ์อย่างง่ายภายในโรงงานฟอกหนังขนาดเล็กที่มีปริมาณ 100 ผืนหนังคิบ/วัน และมีเศษหนังตัดเจียร 130 กิโลกรัม/วัน โดยต้นทุนทั้งหมดในการประกอบเครื่องมือประมาณ 170,000 บาท และต้นทุนการดำเนินงานและการดูแลรักษาเครื่องมือต่อปีประมาณ 252,000 บาท และจากการวิเคราะห์ต้นทุน-กำไรของกระบวนการดังกล่าว ข้างต้นพบว่า เมื่อพิจารณาการนำ โปรตีนและ โครเมียมที่ได้ในทางเลือกที่ 1 ช่วงเวลาทำระหนีเป็น 5 ปีหรือมากกว่า ส่วนทางเลือกที่ 2 จะใช้เวลาการทำระหนีเป็น 3, 5 และ 7 ปี เนื่องจากผลกำไรจากการขายมากกว่า (รายละเอียดแสดงในตารางที่ ข.1, ข.2) อย่างไรก็ตามทั้ง 2 วิธีนี้ควรจะได้รับการศึกษา ทดลองทั้งทางด้านเทคนิคและความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจก่อนดำเนินการ

เศษหนังตัดเจียร 1,000 กก.



รูปที่ ข.1 แผนภูมิกระบวนการสกัดโปรตีนและโครเมี่ยมจากเศษหนังเจียร

ตารางที่ ช.1 ค่าความเดินทางของผลิตผลที่ได้จาก shavings 1 ตัน

รายการ	ปริมาณที่ได้ กก/shaving 1 ตัน	ราคาขายต่อหน่วย (บาท/กก)	มูลค่าของผลิตผล ทั้งหมด (บาท)
1) โครงเมียนที่ได้ในรูปของสารละลายโครงเมียนชัลเฟตหรือในรูปของเกลือโครงเมียนชัลเฟต	10	20 (80% ของราคาในห้องคลาด)	200
2) โปรตีนในอาหารปลา (50% โปรตีน)..ทางเลือกที่ 1	268	14* (26**)	6,968***
3) โปรตีนสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตกาว..ทางเลือกที่ 2	(-268)	30 (80% ของราคาในห้องคลาด)	(-8,040)
4) กากที่เหลือใช้ในรูปของปุ๋ยอินทรีย์ในโครงเงินสำหรับพืชที่กินไม่ได้	78	8.5 (50% ของราคainห้องคลาด)	663
รวม (ทางเลือกที่ 1):			7,831
รวม (ทางเลือกที่ 2):			8,903

หมายเหตุ: * ราคาต่อหน่วยของอาหารปลาที่มีโปรตีน 50% = 16 บาท/กก. ในที่นี้ราคาของโปรตีนที่ได้เป็น 80% ของราคาอาหารปลา

** รายได้สุทธิของอาหารนดที่มีโปรตีน 50% หรือ 16 บาท/กก. โปรตีนที่ได้

*** มูลค่ารวม = 268 กก x 26 บาท/กก.

ตารางที่ ช.2 การประเมินค่าต้นทุน/กำไรในระบบการนำ shavings กลับมาใช้ประโยชน์

รายการ	ทางเลือกที่ 1*	ทางเลือกที่ 1*	ทางเลือกที่ 2*	ทางเลือกที่ 2*
	บาท/ปี	บาท/ปี	บาท/ปี	บาท/ปี
	ลดลงเบี้ย 7%	ลดลงเบี้ย 10%	ลดลงเบี้ย 7%	ลดลงเบี้ย 10%
รายรับ, ต่อปี	305,409	305,409	347,217	347,217
รายจ่าย, ต่อปี***				
ต้นทุนการดำเนินงาน และการดูแลรักษา	252,690	252,690	252,690	252,690
ระยะเวลาการเข้าระบบ 3 ปี	64,780	68,370	64,780	68,370
ระยะเวลาการเข้าระบบ 5 ปี	41,487	44,853	41,487	44,853
ระยะเวลาการเข้าระบบ 7 ปี	31,625	34,925	31,625	34,925
ผลกำไร****				
ระยะเวลาการเข้าระบบ 3 ปี	-12,061	-15,651	29,747	26,157
ระยะเวลาการเข้าระบบ 5 ปี	11,232	7,866	53,040	49,674
ระยะเวลาการเข้าระบบ 7 ปี	21,094	17,794	62,902	59,602

หมายเหตุ: * ทางเลือกที่ 1 = โครงเมียน+โปรดีน+ปุ่ย

** ทางเลือกที่ 2 = โครงเมียน+กาว+ปุ่ย

*** คำนวนจากสมการตั้งแสดงข้างต้น

**** กำไร = รายรับ - รายจ่าย

ภาคผนวก ค.

การหมุนเวียนໂຄຣເມີຍມາຈັກນໍາທຶງໃນອຸຕສາຫກຮົມຝອກຫັນ

จากการศึกษาเรื่องการหมุนเวียนໃຊ້ໂຄຣເມີຍມາຈັກນໍາທຶງໃນອຸຕສາຫກຮົມຝອກຫັນของภาควิชาວิศวกรรมອຸຕສາຫກຮົມສິ່ງແວດລື້ມ ຈຸພາລົງຮຽນໜໍາວິທາລີຍ (2536) ໂດຍທດສອບເດີນຮະບນໂຮງທົດລອງນໍາຮ່ອງທີ່ສປາວະຕຳງາ ພບວ່າກາຣຕກຕະກອນພລັກໂຄຣເມີຍມີວິໄລ MgO ແລະ ແກ້ນໍາຈາກຕະກອນພລັກໂດຍທີ່ໃຫ້ຕກຕະກອນ 1 ຊມ. ເປັນສປາວະທີ່ເໜາະສົມທີ່ສຸດ ທຶງໃນນໍາເສີຍທີ່ມີແລະ ໄມມີສາຮ່ວຍຕົງໂຄຣເມີຍໂດຍສາມາຮັນນຳກັນໂຄຣເມີຍມີໄດ້ເຄີ່ຍ 75.9 ແລະ 64.8% (ຜລຈາກກາຣວິເຄະໜໍໃນຫ້ອງປົກັບຕິກາຣ) ຜຶ່ງກາຣເດີນຮະບນໃນກວະທຶງ 2 ນີ້ພບວ່າສາມາຮັນເດີນຮະບນໄດ້ດີ ຈ່າຍຕ່ອກກວະຄຸມຄູແລກສາຮະລາຍໂຄຣເມີຍທີ່ນຳກັນມາໃຊ້ໃໝ່ໃໝ່ໄມ້ມີຜລຕ່ອງຄຸນພາພන້ງພລັກກັນທີ່

ເມື່ອພິຈາລາຕາທຳກັນເສຍຫຼຸດສູງສົດຮັບວ່າກາຣໃຊ້ MgO ໃນນໍາເສີຍທີ່ມີສາຮ່ວຍຕົງໂຄຣເມີຍ ໄມເໜີເໜາະສົມ ເນື່ອຈາກນໍາທຶງຈາກກາຣຝອກໂຄຣມີປົມາລ ໂຄຣເມີຍມີຕໍ່ມີເປົ້າເປົ້າກັນນໍາເສີຍທີ່ໄມ້ມີສາຮ່ວຍຕົງໂຄຣເມີຍ ໂດຍມີຄ່າເຄີ່ຍເຖິງກັນ 1,541 ແລະ 3,070 ມກ./ລ. ຕາມລຳດັບ ດັ່ງນັ້ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນກາຣນຳກັນໂຄຣເມີຍໃນນໍາເສີຍທີ່ມີສາຮ່ວຍຕົງດ້ວຍຮະບນນຳກັນນີ້ຈຶ່ງໄມ້ເໜາະສົມ ແຕ່ຄ້າເປັນນໍາເສີຍທີ່ໄມ້ມີສາຮ່ວຍຕົງພບວ່າຈະສາມາຮັນໃຊ້ຮະບນກາຣນຳກັນໂຄຣເມີຍມີໄດ້ກໍາໄຣ 2.28 – 16.38% ແລະ ອຸ່ນທຶນທີ່ຮະຍະ 3-7 ປີ ຈຶ່ງກັນກາຣລົງທຸນໃນກາຣກ່ອສ້າງຮະບນນຳກັນ ຜຶ່ງຄ້າໂຮງຈານຝອກຫັນສາມາຮັນກ່ອສ້າງຮະບນນຳກັນໄດ້ເອງ ຈະສາມາດຄດເຈີນທຸນໄດ້ມາກ ຈະເປັນຜລໃຫ້ຮະເວລາຄຸ້ມທຸນລົດລົງແລກມີຜລກໍາໄຣເພີ່ມຂຶ້ນ

ກາຣທດສອບກາຣນຳກັນໂຄຣເມີຍດ້ວຍໂຮງທົດລອງນໍາຮ່ອງທີ່ໄດ້ສຶກຍາພລຂອງສາຮເຄມີທີ່ຈະສະສົມໃນນໍາຝອກໂຄຣມແລກມີຜລຕ່ອງຄຸນພາພන້ງພລັກກັນທີ່ດ້ວຍ ໂດຍວິເຄະໜໍປົມາລໃນໂຕຣເຈນທຶງໜົດ ນໍາມັນແລກໄມັນ ຄລອໄຣດໍ ແລ້ວ ແລະ ຄວາມເປັນດັ່ງ (basicity) ຜຶ່ງພບວ່າປົມາລສາຮຕ່າງໆດັ່ງກລ່າວໄໝໄດ້ເພີ່ມສະສົມໃນສາຮະລາຍໂຄຣເມີຍທີ່ນຳກັນໄດ້ ແລະ ຈາກກາຣສຶກຍາຂອງຜູ້ເຊື່ອຫຼາຍຈາວເຢອນນັນ ພບວ່າຄຸນພາພන້ງໄໝເປົ້າເປົ້າກັນນໍາເສີຍທີ່ໄມ້ມີຜລຕ່ອງກາຣໃຊ້ໂຄຣສົດທຶນໜົດ

ຜລກາຣວິເຄະໜໍເຊີ່ງເສຍຫຼຸດສູງສົດໂດຍກາຣຫາອ້າຕຣາຜລຕອນແຫນລົງທຸນ ມີດັ່ງນີ້ :-

ຈາກກາຣສຶກຍາກາຣເດີນທາງຮະບນໂຮງທົດລອງນໍາຮ່ອງໂດຍໃຊ້ MgO ໃນນໍາເສີຍທີ່ມີແລະ ໄມມີສາຮ່ວຍຕົງໂຄຣເມີຍ ແລະ ວິເຄະໜໍເຊີ່ງເສຍຫຼຸດສູງສົດໂດຍວິທີກາຣຫາອ້າຕຣາຜລຕອນແຫນລົງທຸນສໍາຫັນກຣົມໄຮງຝອກຫັນບຸຮາຮັກຢ່າງ ພບວ່າສໍາຫັນຮະບນກາຣນຳໂຄຣເມີຍທີ່ໃຊ້ເຈີນລົງທຸນ 1,310,483 ນາທ ທີ່ອັຕຣາດອກເບີ່ຍ 10% ແລະ 15.5% ໄດ້ຜລກາຣວິເຄະໜໍດັ່ງນີ້ ຄື່ອ

1. ນໍາເສີຍທີ່ໄມ້ມີສາຮ່ວຍຕົງໂຄຣເມີຍ

ກ. ເຈີນລົງທຸນ 1,310,483 ນາທ ທີ່ອັຕຣາດອກເບີ່ຍ 10%

ອັຕຣາດອກເບີ່ຍທີ່ກຳໄໝໃຫ້ມູລຄ່າປັບປຸງບັນສຸທະນີເປັນຄູນຢ່າງເຖິງ 17.43% ມາຍຄວາມວ່າກາຍໃນຮະເວລາ 5 ປີ ອັຕຣາຜລຕອນແຫນລົງທຶນຈຶ່ງເກີນຈາກດອກເບີ່ຍມາຕຽບຮູ້ກຳໄໝ 7.43 (ສາມາຮັນຄື່ນທຸນໄດ້ທີ່ເວລາ 5 ປີ) ຮາຍລະເອີ້ດແສດງໃນຕາງໆທີ່ ດ.1

ข. เงินลงทุน 1,310,483 บาท ทอตราชอกเบี้ย 15.5%

อัตราดอกเบี้ยที่ทำให้มูลค่าปัจจุบันสูงชี้เป็นศูนย์เท่ากับ 17.78% หมายความว่าภายในระยะเวลา 7 ปี อัตราผลตอบแทนซึ่งเกินจากดอกเบี้ยมาตราฐานเท่ากับ 2.28 (สามารถคืนทุนได้ที่เวลา 7 ปี) รายละเอียดแสดงในตารางที่ ค.2

สำหรับกรณีการเดินระบบ โครงคลองนำร่องของน้ำเสียที่ไม่มีสารช่วยตรึงโครเมียมนี้ พบว่าจะสามารถคืนทุนในเวลา 5-7 ปี หรือกำไร 2.28 – 7.43 % ขึ้นกับอัตราดอกเบี้ย

อย่างไรก็ตามเราสามารถลดจำนวนเครื่องมือและอุปกรณ์ในโครงคลองนำร่องจากของเดิมได้อีก (ไม่มีเครื่องรีดนำออกจากรถลั๊ดจ์ และใช้ถังตักตะกอนถังเดียว ไม่มีถังละลายตะกอน) ทั้งนี้เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบ ซึ่งมีผลทำให้เงินลงทุนแรกเริ่มลดลงจาก 1,310,483 บาท เป็น 903,648 บาท ดังนั้นภายในระยะเวลา 3 ปี จะสามารถคืนทุน เมื่อคำนวณที่อัตราดอกเบี้ยเงินลงทุน 10% อัตราผลตอบแทนซึ่งเกิดจากดอกเบี้ยมาตราฐานเท่ากับ 16.3 % หรือกำไรเป็นอัตราเรื้อยละ 16.38 (ตารางที่ ค.3) และเมื่อคิดที่อัตราดอกเบี้ยลงทุน 15.5 % อัตราดอกเบี้ยที่ทำให้มูลค่าปัจจุบันสูงชี้เป็นศูนย์เท่ากับ 19.07% หมายความว่า ภายในระยะเวลา 3 ปี อัตราผลตอบแทนเกินจากดอกเบี้ยมาตราฐาน 3.57% หรือกำไรเป็นอัตราเรื้อยละ 3.7 (ตารางที่ ค.)

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าในกรณีนำร่องที่ไม่มีสารช่วยตรึงโครเมียม จะสามารถใช้ระบบการนำกลับโครเมียมได้ผลกำไร 2.28 – 16.38% และคืนทุนที่ระยะเวลา 3 – 7 ปี ขึ้นกับเงินลงทุนในการก่อสร้างระบบนำกลับได้เองซึ่งจะสามารถลดเงินลงทุนได้มาก จะเป็นผลให้ระยะเวลาคืนทุนลดลงและมีผลกำไรเพิ่มขึ้นอีก

2. นำร่องที่มีสารช่วยตรึงโครเมียม

สำหรับการนำกลับโครเมียมจากนำร่องที่มีสารช่วยตรึงพบร่วมกับไม่มีผลคืนทุนเนื่องจากโครเมียมที่นำกลับได้มีปริมาณน้อยมาก ซึ่งผลการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ของ โครงคลองนำร่องแสดงในตารางที่ ค.5 ในกรณีนำร่องที่มีสารช่วยตรึงโครเมียมซึ่งมีโครเมียมในนำร่องต่ำกว่ากรณีที่ไม่มีสารช่วยตรึงโครเมียมประมาณ 50% จึงทำให้โครเมียมที่นำกลับได้ต่ำและไม่คุ้มทุนทางด้านเศรษฐศาสตร์

อย่างไรก็ตาม แม้วิธีการนำกลับโครเมียมในลักษณะนี้จะไม่คุ้มทุน แต่เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายที่เพิ่มน้ำหนักจากการปล่อยทิ้ง โครเมียมลงสู่สิ่งแวดล้อม โดยไม่มีการควบคุมดังที่ทำอยู่ในขณะนี้แล้ว การนำกลับโครเมียมก็เป็นสิ่งจำเป็นที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้

แต่ถ้าโรงงานดำเนินการก่อสร้างระบบฯ เอง จะเสียค่าใช้จ่ายถูกลง คาดว่าจะเป็นประมาณ 500,000 บาท ซึ่งหากมีดอกเบี้ย 10% และ 15% จะคืนทุนได้ภายใน 2 ปี ดูตารางที่ ค. 6 และ ค. 7

รายการที่ A.1 กากอิเกราที่ใช้สำหรับตัดสินใจซื้อขาย 1,310,483 บาท หักภาษีมูลค่า 10 %

กากอิเกราที่ใช้สำหรับตัดสินใจซื้อขายไม่ได้รับการอนุมัติ

การบริษัท : การอนุมัติของผู้ดูแลบ้านที่มีอำนาจตัดสินใจในมือของบริษัทไม่ได้รับการอนุมัติ

ลักษณะ: ลักษณะ: 3,228 ล้านบาทต่อปี

บริษัทการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (BCS) : 96.4 ล้านบาท

เงินเดือนพนักงานไม่ได้รับการอนุมัติ 1,310,483 บาท

ที่มาใช้ในการคำนวณการประมาณตัวอย่าง :

- ค่าบำรุงรักษา	57,640 บาท
- ค่าสาธารณูปโภค	98,903 บาท
- ค่าไฟฟ้า	8,522 บาท
- ค่าน้ำ	323 บาท
- ค่าเช่าห้อง	51,688 บาท

รวมทั้งหมดที่มาใช้ในการคำนวณการประมาณตัวอย่าง : 217,076 บาท

ภาษีมูลค่า (10 % ของจำนวนทั้งหมด) 131,048 บาท

รวมทั้งหมดที่มาใช้ในการประมาณตัวอย่าง : 348,124 บาท

รายได้ต่อเดือน :

- บุคลากรที่ต้องใช้จ่ายในบัญชีของทางบริษัท ทั้งหมดได้ 15.78 ล้าน @ 21,000 บาทต่อเดือน	331,380 บาท
- บุคลากรที่ต้องใช้จ่ายเพิ่มเติม 12.3 ล้าน @ 98,000 บาทต่อเดือน	1,205,400 บาท
- ลดการใช้จ่ายที่ต้องใช้จ่ายในบัญชีของทางบริษัท 36.9 ล้าน @ 21,000 บาทต่อเดือน	(774,900) บาท
รวมรายได้ต่อเดือนของตัวอย่าง :	761,880 บาท

กำไรสุทธิ : 413,756 บาท

กากอิเกราที่ใช้ประมาณต้นทุนของโครงการและตัวอย่าง :

จำนวนเงินที่ 1 : ใช้ตัวอย่าง 10 %

ที่	จำนวนเงินที่ 1	ตัวอย่าง = 0.15		ตัวอย่าง = 0.2		ตัวอย่าง = 0.1743	
		ตัวอย่าง	มูลค่าต่อเดือน เพื่อปัจจุบัน	ตัวอย่าง	มูลค่าต่อเดือน เพื่อปัจจุบัน	ตัวอย่าง	มูลค่าต่อเดือน เพื่อปัจจุบัน
0	1,310,483						
1	413,756	0.86956521	359,788	0.83333333	344,797	0.85157114	362,343
2	413,756	0.75614366	312,859	0.69444444	287,331	0.72517342	300,045
3	413,756	0.65751623	272,051	0.57870370	239,442	0.61753676	255,510
4	413,756	0.57175324	236,566	0.48225308	199,535	0.52587649	217,585
5	413,756	0.49717673	205,710	0.40187757	166,279	0.44782124	185,269
		รวมทั้งหมด	1,386,974	รวมทั้งหมด	1,237,384	รวมทั้งหมด	1,310,770
ตัวอย่าง = $\frac{\text{มูลค่าต่อเดือนเพื่อปัจจุบัน}}{\text{จำนวนเงินที่ 1}}$ = 1.06				0.94		1.00	

พาราที่ ค.2 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพที่รวมกัน 1,310,483 บาท ให้ค่าคงเหลือ 15.5 %

การวิเคราะห์เชิงคุณภาพของใบไม้ผลด้วยวิธี

การน้ำ : การทดสอบน้ำที่แยกเป็นช่วงของใบไม้ที่ไม่มีรากต่ำกว่า 15.5 %

สัมภาระที่ออกตัว : 3,228 พันบาทเท่ากับ

ปริมาณสารฟอกไนท์ (BCS) : 96.4 พันบาท

เงินเดือนและใบอนุมัติเบี้ยรักษา : 1,310,483 บาท

ที่ใช้จ่ายในการดำเนินการประจําปี :

- ค่าบ้านรุ่นใหญ่ 57,640 บาท

- ค่าอาหาร 98,903 บาท

- ค่าไฟฟ้า 8,522 บาท

- ค่าน้ำ 323 บาท

- ค่าโทรศัพท์ 51,688 บาท

รวมทั้งสิ้นจําต้องการดำเนินการประจําปี : 217,076 บาท

คงเหลือ (15.5 % ของเงินเดือน) 203,125 บาท

รวมทั้งสิ้นที่จะหมดไปในปี : 420,201 บาท

รายได้ประจำปี :

- ยอดขายสินค้าฟอกไนท์ในปีที่ผ่านมา 331,380 บาท

ที่ขายต่อ 15.78 พัน @ 21,000 บาทต่อพัน

- ประมาณการกำไรต่อหนึ่งตัวอย่าง 1,205,400 บาท

- ประมาณการกำไรต่อหนึ่งตัวอย่าง 774,900 บาท

รวมรายได้ที่จะหมดไปในปี : 761,880 บาท

กำไรสุทธิ : 341,679 บาท

การวิเคราะห์เชิงคุณภาพของใบไม้ที่รวมกัน 15.5 %

ขนาดหน้างานที่ 2 : ให้ค่าคงเหลือ 15.5 %

ลำดับ	จำนวนเงินเดือน บาท	ค่าคงเหลือ = 0.15		ค่าคงเหลือ = 0.2		ค่าคงเหลือ = 0.1778	
		ค่าสาธารณูปโภค	มูลค่าที่เสีย หน้าที่จัดบัญชี	ค่าสาธารณูปโภค	มูลค่าที่เสีย หน้าที่จัดบัญชี	ค่าสาธารณูปโภค	มูลค่าที่เสีย หน้าที่จัดบัญชี
0	1,310,483						
1	341,679	0.86956521	297,112	0.83333333	284,733	0.84904058	290,000
2	341,679	0.75614366	258,358	0.69444444	237,277	0.72086991	246,306
3	341,679	0.65751623	224,659	0.57870370	197,731	0.61204781	209,124
4	341,679	0.57175324	195,356	0.48225308	164,776	0.51965343	177,555
5	341,679	0.49717673	169,675	0.40187757	137,313	0.44120685	150,751
6	341,679	0.43232759	147,717	0.33489797	114,428	0.37460252	127,994
7	341,679	0.37593703	128,450	0.27908164	95,356	0.31805274	108,672
		รวมทั้งหมด	1,421,528	รวมทั้งหมด	1,231,613	รวมทั้งหมด	1,310,501
		ค่าสาธารณูปโภค	มูลค่าที่เสียหน้าที่จัดบัญชี	ค่าสาธารณูปโภค	มูลค่าที่เสียหน้าที่จัดบัญชี	ค่าสาธารณูปโภค	มูลค่าที่เสียหน้าที่จัดบัญชี
			ค่าสาธารณูปโภค	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าสาธารณูปโภค
			1.00		0.94		1.00

พาราที่ ค.3 การวิเคราะห์อัตราส่วนการหักภาษีมลพุ 903,648 บาท ทั้งหมดเป็น 10 %

การวิเคราะห์อัตราส่วนการหักภาษีมลพุน้ำร้อย

กรณีที่เกี่ยว : การหักภาษีมลพุน้ำร้อยที่ไม่มีรายการหักภาษีมลพุน้ำร้อย
อัตราการหักภาษี : 3,228 ตันต่อตันปี
จำนวนรายการหักภาษี (BCS) : 96.4 ตันต่อปี

เงินเดือนของใบอนุญาตหักภาษีมลพุน้ำร้อย 903,648 บาท

ที่มาใช้จ่ายในการหักภาษีมลพุน้ำร้อย :

- ค่าบ้านครัวภักษา	41,487 บาท
- ค่าวัสดุคงมี	26,903 บาท
- ค่าไฟฟ้า	6,643 บาท
- ค่าน้ำ	323 บาท
- ค่าโทรศัพท์	51,688 บาท

รวมที่มาใช้จ่ายในการหักภาษีมลพุน้ำร้อย : 199,044 บาท

ภาษีมลพุน้ำร้อย (10 % ของเงินเดือน)

รวมที่มาใช้จ่ายหักภาษีมลพุน้ำร้อย : 20,905 บาท

รายได้ประจำปี :

- มูลค่าของรายการหักภาษีมลพุน้ำร้อยในรายได้	331,380 บาท
ที่นำกลับมาได้ 15.78 ตัน @ 21,000 บาทต่อบัน	
- ประจำเดือนการใช้จ่ายคงมี	1,205,400 บาท
12.3 ตัน @ 98,000 บาทต่อบัน	
- ยกเว้นรายการหักภาษีมลพุน้ำร้อยในกระบวนการหักภาษี	(774,900) บาท
36.9 ตัน @ 21,000 บาทต่อบัน	
รวมรายได้หักภาษีมลพุน้ำร้อย :	761,880 บาท

กำไรสุทธิ : 472,471 บาท

การวิเคราะห์อัตราส่วนการหักภาษีมลพุน้ำร้อย

หมายเหตุที่ 3 : ใช้อัตราส่วน 10 %

ลำดับ	จำนวนเงินเดือน	อัตราส่วน = 0.15		อัตราส่วน = 0.1		อัตราส่วน = 0.2638	
		อัตราส่วนคงมี	มูลค่าหักภาษีมลพุน้ำร้อยต่อบัน	อัตราส่วนคงมี	มูลค่าหักภาษีมลพุน้ำร้อยต่อบัน	อัตราส่วนคงมี	มูลค่าหักภาษีมลพุน้ำร้อยต่อบัน
0	903,648						
1	472,471	0.86956521	410,844	0.90909090	429,519	0.79126444	373,850
2	472,471	0.75614366	357,256	0.82644626	390,472	0.62609941	295,814
3	472,471	0.65751623	310,657	0.75131480	354,974	0.49541020	234,067
		รวมทั้งหมด	1,078,758	รวมทั้งหมด	1,174,965	รวมทั้งหมด	903,730
อัตราส่วน = ยอดหักภาษีมลพุน้ำร้อยทั้งหมด / จำนวนเงินเดือนทั้งหมด				= 1.19		1.30	
						1.00	

ตารางที่ 8.4 การวิเคราะห์เบนเพอร์เซนต์ของห้ามเขินเส้น 903,648 บาท ที่ตัดขาดไป 15.5 %
การวิเคราะห์เบนเพอร์เซนต์ของห้ามเส้น

ก้าวที่เก้า : การลดลงของห้ามเส้นที่เรียบเรียบไปทางด้านน้ำร่อง
ตัวต่อตัวที่ลดลง : 3,228 ตัวต่อตัวที่ลดลง
เปอร์เซนต์ของห้ามเส้น (BCS) : 96.4 เปอร์เซนต์

เงินเดือนของไร้ห้ามเส้นน้ำร่อง * 903,648 บาท

ห้ามเส้นที่ใช้ในการดำเนินการประจำปี :

- ห้ามเส้นที่ห้าม	41,487 บาท
- ห้ามเส้นที่ห้าม	98,903 บาท
- ห้ามเส้นที่ห้าม	6,643 บาท
- ห้ามเส้นที่ห้าม	323 บาท
- ห้ามเส้นที่ห้าม	51,688 บาท

รวมห้ามเส้นที่ใช้ในการดำเนินการประจำปี : 199,044 บาท

ผลลัพธ์ (15.5 % ของเงินเดือน) 140,065 บาท

รวมห้ามเส้นที่ใช้ในการดำเนินการประจำปี : 339,109 บาท

รายได้ประจำปี :

- บุคลากรของมหาวิทยาลัยในบัญชีของมหาวิทยาลัย	
ห้ามเส้นที่ห้าม @ 15.78 ตัว @ 21,000 บาทต่อตัว	331,380 บาท
- ประจำตัวห้ามให้ใช้ห้าม	
12.3 ตัว @ 98,000 บาทต่อตัว	1,205,400 บาท
- ยกเว้นห้ามให้ใช้ห้ามในกระบวนการทางกฎหมาย	
36.9 ตัว @ 21,000 บาทต่อตัว	(774,900) บาท
รวมรายได้ห้ามประจำปี :	761,880 บาท

กำไรสุทธิ : 422,771 บาท

การวิเคราะห์เบนเพอร์เซนต์ของห้ามเส้นที่ห้ามประจำปี :

แนวทางที่สองที่ 4 : ใช้ตัวต่อตัวที่ 15.5 %

ข้อ	จำนวนเงินเดือน	ตัวต่อตัวที่ = 0.15		ตัวต่อตัวที่ = 0.11		ตัวต่อตัวที่ = 0.1907	
		ตัวต่อตัวที่ห้าม	บุคลากรที่ห้าม	ตัวต่อตัวที่ห้าม	บุคลากรที่ห้าม	ตัวต่อตัวที่ห้าม	บุคลากรที่ห้าม
0	903,648						
1	422,771	0.86956521	367,627	0.90090090	380,875	0.83984210	355,061
2	422,771	0.75614366	319,676	0.81162243	343,130	0.70533476	298,195
3	422,771	0.65751623	277,979	0.73119138	309,127	0.59236984	250,437
รวมทั้งหมด		965,281		1,033,132		903,693	
ตัวต่อตัวที่ห้าม	บุคลากรที่ห้ามที่ห้าม	1.07		1.14		1.00	
การตัดห้ามและห้าม							

พิจารณาที่ ก.๕ การวิเคราะห์เบี้ยนรายรากหญ้าเงินลงทุน 1,310,483 บาท ที่ตัวรากหญ้านี้ 10 %

การวิเคราะห์เบี้ยนรายรากหญ้าของโภชนาคน้ำอ่อง

การณ์ที่กษชา : การลดต่ำลงทั้งหมดก็เป็นผลดีอย่างมาก สำหรับน้ำอ่อง

อัตราการฟอกฟัน้ำ : 3,228 ล้านลังต่อบ่อปี

เบี้ยนรายรากหญ้าโดยรวม (BCS) : 61.5 ล้านลังปี

เบี้ยนรายรากหญ้าโดยรวม 1,310,483 บาท

รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประจําปี :

- ค่าบำรุงรักษา	57,540 บาท
- ค่าสาธารณูปโภค	60,600 บาท
- ค่าไฟฟ้า	8,522 บาท
- ค่าน้ำ	323 บาท
- ค่าธรรมเนียม	51,658 บาท

รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประจําปี : 178,773 บาท

ผลกำไร (10 % ของเงินลงทุน) 131,048 บาท

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดประจําปี : 309,821 บาท

รายได้ประจําปี :

- บุคลากรของสหภาพโภชนาคน้ำอ่องในรัฐปะตูสหภาพฟอกฟัน้ำ ตัวต่อตัวมาตั้งแต่ 3.81 ล้าน @ 21,000 บาทต่อตัน	80,010 บาท
---	------------

ขาดทุนสุทธิ : 229,811 บาท

พารากรที่ค. การวิเคราะห์เชิงศักยศาสตร์ตัวอิมอชัน 500,000 บาท หักภาษี 10 %
การวิเคราะห์เชิงศักยศาสตร์ของโภชนาณน้ำร้อน

กรณีศึกษา : การทดสอบตัวอย่างน้ำร้อนออกไซด์ ล้างหัวน้ำเมื่อที่ไม่มีส่วนร่วมในโครงสร้าง
อัตราการฟอกเงิน:
ปริมาณการฟอกโดยรวมที่ใช้ (BCS) :

เงินเดือนและโภชนาณน้ำร้อน 500,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประจำปี :

ค่าบำรุงรักษา	41,487 บาท
ค่าเช่าเชื้อเพลิง	98,903 บาท
ค่าไฟฟ้า /	6,643 บาท
ค่าเชื้อเพลิง	323 บาท
ค่าธรรมเนียม	51,688 บาท

รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประจำปี : 199,044 บาท

ผลตอบแทน (10 % ของเงินเดือน)

รวมค่าใช้จ่ายหักภาษีประจำปี : 249,044 บาท

รายได้ประจำปี :

มูลค่าของสารฟอกขาวในราบรากษาฟอกขาว	331,380 บาท
หักภาษีมาได้ 15.78 พัน @ 21,000 บาทต่อหัก	
ประมาณการใช้สารฟอกขาวต่อเดือน	1,205,400 บาท
อัตราการใช้สารฟอกขาวในกระบวนการฟอก	(774,900) บาท
รวมรายได้หักภาษีประจำปี :	761,880 บาท

กำไรสุทธิ : 512,836 บาท

การวิเคราะห์ตัวอิมอชันเพื่อบนการขออนุมัติโภชนาณน้ำร้อน

แนวทางเบื้องต้น : ใช้อัตราดอกเบี้ย 10 %

ปี	จำนวนเงินเดือน เดือน	อัตราดอกเบี้ย = 0.15		อัตราดอกเบี้ย = 0.1		อัตราดอกเบี้ย = 0.648	
		อัตราส่วนต่อ หน่วย	มูลค่าต่อเดือน หักภาษีจุบัน	อัตราส่วนต่อ หน่วย	มูลค่าต่อเดือน หักภาษีจุบัน	อัตราส่วนต่อ หน่วย	มูลค่าต่อเดือน หักภาษีจุบัน
0	500,000						
1	512,836	0.86956521	445,944	0.90909090	466,215	0.60679611	311,187
2	512,836	0.75614366	387,778	0.82644628	423,831	0.36820152	188,827
	รวมทั้งหมด	833,722		รวมทั้งหมด	890,046	รวมทั้งหมด	500,014
อัตราส่วน = $\frac{\text{มูลค่าต่อเดือนหักภาษี}}{\text{กิจกรรมและการลงทุน}}$		1.67			1.78		1.00

การหักค่าใช้จ่ายค่าเชื้อเพลิง 500,000 บาท หักภาษี 15 %

การหักค่าใช้จ่ายค่าเชื้อเพลิง 3,228 ดันมัลติเพลเยอร์

กรณีศึกษา : การหักภาษีค่าเชื้อเพลิง 500,000 บาท หักภาษี 15 %

อัตราภาษีหัก ณ ที่ : 3,228 ดันมัลติเพลเยอร์

ปีแรกของหักภาษี (BCS) : 98.4 ดันมัลติเพลเยอร์

เงินเดือนของไวนิลส์ไวนิลส์ : 500,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประจำปี :

- ค่าเชื้อเพลิง 41,487 บาท

- ค่าเชื้อเพลิง 98,903 บาท

- ค่าไฟฟ้า 6,643 บาท

- ค่าน้ำ 323 บาท

- ค่าโทรศัพท์ 51,688 บาท

รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประจำปี : 199,044 บาท

หักภาษี (15 % ของเงินเดือน) 75,000 บาท

รวมค่าใช้จ่ายหักภาษีประจำปี : 274,044 บาท

รายได้ประจำปี :

- มูลค่าหักภาษีหัก ณ ที่ 331,380 บาท

ที่นำภาษีมาได้ 15.78 พัน @ 21,000 บาทต่อเดือน

- ประมาณการใช้เชื้อเพลิงต่อเดือน 1,205,400 บาท

- ประมาณการหักภาษีหัก ณ ที่ 774,900 บาท

รวมรายได้หักภาษีประจำปี : 761,880 บาท

กำไรสุทธิ : 487,836 บาท

การหักค่าใช้จ่ายหักภาษีหัก ณ ที่ 500,000 บาท หักภาษี 15 %

แนวทางที่สองที่ 2 : ใช้หักภาษี 15 %

		อัตราภาษี = 0.15		อัตราภาษี = 0.1		อัตราภาษี = 0.589
ปี	จำนวนเงินเดือน	อัตราส่วนลด	มูลค่าหัก ณ ที่	อัตราส่วนลด	มูลค่าหัก ณ ที่	มูลค่าหัก ณ ที่
0	500,000					
1	487,836	0.86956521	424,205	0.90909090	443,487	0.62932662
2	487,836	0.75614366	368,874	0.82644628	403,170	0.39605199
	รวมทั้งหมด	793,079	รวมทั้งหมด	846,658	รวมทั้งหมด	500,217
อัตราส่วนลด	มูลค่าหัก ณ ที่	1.59		1.69		1.00
	การหักภาษีหัก ณ ที่					

ภาคผนวก ง.

วิธีวิเคราะห์น้ำเสียขั้นพื้นฐาน

การวิเคราะห์หาค่าต่างๆที่ค่อนข้างซุ่มๆจาก หาดูได้จากคู่มือวิเคราะห์น้ำเสียต่างๆ ในที่นี่จะกล่าวถึงเฉพาะวิธีที่ทำได้ในงานสنانอย่างง่ายๆ

1. การวัดพีอีอช

ใช้กระดาษพีอีอชแบบละเอียด จุ่มลงในตัวอย่างน้ำ แล้วปล่อยให้เกิดปฏิกิริยาเป็นสีเข้ม นำไปเทียบกับแถบสีมาตรฐาน (ที่ให้น้ำพร้อมกับการซื้อกระดาษพีอีอช) แล้วอ่านค่าพีอีอชของน้ำได้ง่ายๆ

หรือ ใช้เครื่องวัดพีอีอช เช็คหัววัดให้สะอาดด้วยกระดาษนุ่มๆมาดูน้ำ แล้วจุ่มหัววัดลงในตัวอย่างน้ำ กวนเบาๆ รอให้ค่าที่อ่านได้จากหน้าปืนมีคงที่ (ไม่แกว่งไปมา) อาจใช้เวลาถึง 2 - 3 นาที อ่านค่าพีอีอชจากเครื่องวัด จากนั้นเอาหัววัดออกมาล้างด้วยน้ำสะอาด เช็ค แล้วจุ่มหัววัด เช่นเดิมในน้ำกลั่นตลอดเวลา

2. การวัดทีดีเอส

ทำเช่นเดียวกับวิธีวัดพีอีอชด้วยเครื่องวัดความนำไฟฟ้า ปรับค่าเป็นทีดีเอสตามคู่มือการใช้เครื่อง

3. การวัดโกรเมียมในสنان

3.1 สารเคมี

- EDTA 0.1 M. (2 ลิตร)
- KCr(SO₄)₂ * 12 H₂O 100 กรัม

3.2 อุปกรณ์

- ขวดวัดปริมาตรพร้อมฝาเก็บขนาด 1,000 มล. 2 ใบ
- ปีเปตวัดปริมาตรขนาด 1 มล., 10 มล. อย่างละ 2 อัน
- ปีเปตขนาด 10 มล. 2 อัน
- กระบอกตวง 25 มล. 2 อัน
- หลอดแก้ว 50 อัน
- เตาไฟฟ้า
- บีกเกอร์ 250 มล. 5 ใบ
- บีกเกอร์ 400 มล. 5 ใบ
- ขวดแก้ว 1 ลิตร 5 ใบ
- ขวดพลาสติก 1 ลิตร 10 ใบ

3.3 สารละลายนามาตรฐาน

- สารละลายน้ำสีออก :

สารละลายน้ำสีออก $KCr(SO_4)_2 \cdot 12 H_2O$ 59.134 กรัม ในน้ำกลั่น 800 มล. เทไส่ขวดวัดปริมาตรขนาด 1,000 มล. แล้วเติมน้ำกลั่นจนครบ 1,000 มล. สารละลายนี้มีความเข้มข้นโดยเฉลี่ย 9.00 กรัม Cr_2O_3 ต่อลิตร

- สารละลายนามาตรฐาน :

เจือจางสารละลายน้ำสีออก ในตารางที่ 1

ตารางที่ 1. การเจือจางสารละลายนามาตรฐาน

ลำดับที่ สารละลายน้ำสีออก, มล. ปริมาณน้ำกลั่น, มล. ความเข้มข้น กรัม Cr_2O_3 /ล.

1	1	8	1
2	2	7	2
3	3	6	3
4	5	4	5
5	7	2	7
6	9	0	9

ปีเปต 1 มล. ของสารละลายแต่ละความเข้มข้นลงในหลอดทดลอง เติม 20.00 มล. ของสารละลาย EDTA ต้มในน้ำเดือด 10 นาที จะเกิดสารประกอบสีม่วง ทึ้งให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง สารละลายเหล่านี้เป็นสารละลายอ้างอิง เพื่อเปรียบเทียบสี โดยวางเรียงในที่วางหลอดทดลอง

3.4 วิธีทดลอง

- เก็บตัวอย่างน้ำเสีย 1 ลิตร
- ปีเปตน้ำเสีย 1 มล. ใส่ลงในหลอดแก้ว
- เติมสารละลาย EDTA 20.00 มล.
- ต้มในน้ำเดือด 10 นาที เกิดสารประกอบสีม่วง
- ทึ้งให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง
- เปรียบเทียบสีกับสารละลายนามาตรฐาน และประมาณความเข้มข้นในหน่วยกรัม Cr_2O_3 ต่อลิตร

ภาคผนวก จ.

เกณฑ์กำหนดมาตรฐาน

1. พื้นที่

ใช้คงเดิม 5.5 - 9.0

มาตรฐานเดิมสามารถปฏิบัติตามได้โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มเติมและค่ามาตรฐานนี้มีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพอกสมควรแล้ว

2. ชั้นไฟด์

จากเอกสาร Development Document for Effluent Limitations, Guidelines for the Leather Tanning and Finishing ของ U.S. EPA โดย Anne M. Gorsuch และคณะ, พฤศจิกายน 2525 บ่งว่า สามารถกำหนดชั้นไฟด์ได้ถึงคุณค่า แต่เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพในประเทศไทย จึงกำหนดเป็น 1 และ 2 มก./ล. ตามลำดับ

3. โครเมียม

เสนอเป็น 0.75 มก./ล. สำหรับ Cr-III และให้ระยะเวลา 3 ปี ควรใช้ค่า 0.5 มก./ล.

และ 0.25 มก./ล. สำหรับ Cr-VI

จากประวัติการใช้งานระบบบำบัดน้ำเสียรวม ของกลุ่มฟอกหนัง กม.30 และ 34 ในช่วงปี 2534-2535 พนบว่าสามารถผลิตน้ำทึบมีคุณภาพดี โครเมียมเฉลี่ย 0.7 มก./ล. ในขณะที่ยังไม่มีการดำเนินการใดๆ ที่จะลดโครเมียมในขั้นตอนการฟอกโครムเลย เชื่อว่าหากใช้มาตรการนี้มาร่วมด้วยแล้ว น้ำทึบมีโครเมียมต่ำกว่า 0.5 มก./ล. ได้

สำหรับค่ามาตรฐานน้ำทึบจากการกำจัดโครเมียม ณ ขั้นตอนการฟอกโครม กำหนดให้ไม่เกิน 30 มก./ล. ซึ่งสามารถทำได้ในทางปฏิบัติ

ส่วนที่กำหนดให้โครเมียมในภาคตะกอนของเสียไม่เกิน 1,000 มก./กก. น้ำหนักตะกอนแห้งนั้น อาศัยข้อมูลจากประเทศไทยหรือมันนี่ ซึ่งใช้มาตรการ best practical technology เป็นเกณฑ์ (สามารถทำได้ที่ 800 มก./กก. น้ำหนักตะกอนแห้ง) และข้อมูลจาก UNIDO/UNEP ที่กำหนดให้ภาคตะกอนหรือ sludge ที่จะเอาไปใช้ในการเกษตร ได้ค่ามีค่าโครเมียมระหว่าง 1,000 - 1,500 มก./กก. น้ำหนักแห้ง

4. เอกสาร

เสนอ 50 มก./ล. ให้สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่ที่ กรมควบคุมมลพิษ และ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ประกาศใช้อยู่

ทำได้โดยไม่มีปัญหา โดยใช้ระบบบำบัดทางชีววิทยา แม้ว่าข้อมูลจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของกลุ่มโรงงานฟอกหนังที่ผ่านมาจะมีค่ามากกว่านี้ ซึ่งเป็นเพราะการควบคุมระบบยังไม่ดีพอ และเกิดการเกินกำลัง (overload) ของระบบฯ ที่มีอยู่ด้วย

มาตรฐานของต่างประเทศ ถ้าพิจารณาทั้งน้ำดื่มในแหล่งน้ำผิดน้ำดื่มน้ำเสียก่อนนำไปบำบัดร่วมกับน้ำเสียชุมชนของเมือง จะมีค่าระหว่าง 100-6,000 มก./ล.

5. ปีโอดี

เสนอค่า 20 มก./ล. สำหรับน้ำทึบที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม เพราะถือเป็นโรงงานประเภท 101 และเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษขนาดใหญ่

และจะผ่อนผันให้ไม่เกิน 60 มก./ล. สำหรับโรงงานที่อยู่ต่อเขตฯ เพราะจัดเป็นโรงงานประเภท 29

ปัจจุบันมลพิษทางน้ำรุนแรงมาก ต้องมีมาตรการควบคุมเข้มข้น รวมทั้งจะให้สอดคล้องกับ มาตรฐานที่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และ กรมควบคุมมลพิษ ได้ประกาศให้

ค่ามาตรฐานน้ำทึบที่ระบายน้ำลงแหล่งน้ำผิวดินของต่างประเทศ จะอยู่ในช่วง 5-200 มก./ล. แต่ หากทึบลงท่อระบายน้ำเสียของเมืองก่อนนำไปบำบัดร่วมกับน้ำเสียชุมชน ค่ามาตรฐานจะเป็น 150-1,700 มก./ล.

6. คีโอดี

เสนอใช้ค่า 120 มก./ล. สำหรับน้ำทึบที่ระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม เพราะถือเป็น โรงงานประเภท 101 และเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษขนาดใหญ่

แต่จะผ่อนผันให้ไม่เกิน 400 มก./ล. สำหรับโรงงานที่อยู่ต่อเขตฯ การกำหนดค่า COD มีค่า 6-8 เท่าของ BOD ซึ่งเป็นค่าปกติทั่วไปสำหรับน้ำทึบประเภท